



Luft-Druckwächter
DL 2E, DL 4E,
DL 14E, DL 35E

Betriebsanleitung

● Bitte lesen und aufbewahren

Zeichenerklärung
●, ①, ②, ③... = Tätigkeit
→ = Hinweis

Alle in dieser Betriebsanleitung aufgeführten Tätigkeiten dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal ausgeführt werden!

WARNUNG! Unsachgemäßes Einbau, Einstellung, Veränderung, Bedienung oder Wartung kann Verletzungen oder Sachschäden verursachen.
Anleitung vor dem Gebrauch lesen. Dieses Gerät muss nach den gelten den Vorschriften installiert werden.

Konformitätserklärung
Wir erklären als Hersteller, dass die Produkte DL..E, gekennzeichnet mit der Produkt-ID-Nr. CE 0085AP0466, die grundlegenden Anforderungen folgender Richtlinien erfüllen:

- 90/396/EWG in Verbindung mit EN 1854,

- 2006/95/EG.

Die entsprechend bezeichneten Produkte stimmen überein mit dem bei der zugelassenen Stelle 0085 geprüften Baumuster.

Eine umfassende Qualitätssicherung ist gewährleistet durch ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001 gemäß Anhang II Absatz 3 der Richtlinie 90/396/EWG.

Elster GmbH

Elster GmbH
Postfach 2809
49018 Osnabrück

4.2.1.4 Edition 12.08



4.2.1.4 Edition 12.08

DL 2E, DL 4E,
DL 14E, DL 35E

Kullanım Kılavuzu

● Lütfen okuyun ve saklayın

İşaret açıklaması
●, ①, ②, ③... = Çalışma
→ = Uyarı

Bu kullanım kılavuzunda açıklanmış olan tüm çalışmalar yalnızca yetkili personel tarafından yapılacaktır!

UYARI! Talmatlara aykırı yapılan montaj, ayar, değiştirmeye, kullanım ve bakım çalışmaları, yaralanma veya maddi hasarların oluşmasına neden olabilir. Cihaz kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun. Bu cihazı geçeri olan teknik yönetimlilkere göre monte edilmelidir.

Uygunluk beyanı

İmalatçı firma olarak, Ürün Kod No. CE 0085AP0466 ile işaretlenmiş DL..E tipi ürünün, aşağıdaki temel yönetimlilkere uygun olduğunu beyan ederiz:

- EN 1854 normu ile birlikte 90/396/AET,

- 2006/95/AB.

Yönetimlilkere uygun olarak işaretlenmiş ürünler, 0085 nolu yetkili mercinin kontrol ettiği numurune ile aynıdır.

90/396/AET yönetimliliğinin Paragraf 3, Ek II ve DIN EN ISO 9001 normuna göre olan sertifikalılanılmış Kalite Yönetim Sistemini uygun olarak Kalite Güvencesi sağlanmıştır.

Elster GmbH



4.2.1.4 Edition 12.08

DL 2E, DL 4E,
DL 14E, DL 35E

Návod k provozu

● Prosíme pročist a dobře řízout

Vysvětlení známků
●, ①, ②, ③... = činnost
→ = upozornění

Všechny v tomto návodu k provozu uvedené činnosti smí provádět jen odborný, autorizovaný servis!

Wszystkie czynności opisane w niniejszej instrukcji obsługi mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego i upoważnionego serwisu!

Prohlášení o shodě

Prohlašujeme jako výrobce, že výrobky DL..E, označené identifikačním číslem výrobku CE 0085AP0466, splňují základní požadavky následujících směrnic:

- 90/396/EWG ve spojení s EN 1854,

- 2006/95/EC.

Odpovídajícím způsobem označené výrobky souhlas s prozkoušeným konstrukčním vzorem notifikovanou zkušebnou 0085.

Rozsáhlé jistění jakosti je zaručeno certifikovaným systémem managementu jakosti podle DIN EN ISO 9001, podle přílohy II, odstavec 3 směrnice 90/396/EWG.

Elster GmbH



4.2.1.4 Edition 12.08

Czujniki ciśnienia powietrza
DL 2E, DL 4E,
DL 14E, DL 35E

Instrukcja obsługi

● Instrukcję przeczytać i przechować

Objasnenie oznaczen
●, ①, ②, ③... = Działanie
→ = Wskazówka

Wszystkie czynności opisane w niniejszej instrukcji obsługi mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego i upoważnionego serwisu!

Všechny uvedené v tomto "Rukovodstve po exploataci" díly se rozšiřuje na provozovat pouze oprávněným a upořádáním, které je povoleným servisem!

Deklaracja zgodności

Jako producent oświadczamy, że produkty DL..E, oznaczone numerem identyfikacyjnym produktu CE 0085AP0466, spełniają podstawowe wymagania następujących dyrektyw:

- 90/396/EWG w powiązaniu z EN 1854,

- 2006/95/WE.

Odpowiadającym způsobem oznacone produkty odpowiadają wzorowemu konstrukcyjnemu poddaneemu próbom przez dopuszczoną jednostkę 0085.

Gruntoważna kontrola jakości jest zapewniona przez certyfikowany system zarządzania jakością według DIN EN ISO 9001, zgodnie z załącznikiem II, ustęp 3 wytycznych 90/396/EWG.

Elster GmbH



4.2.1.4 Edition 12.08

Datчик давления воздуха
DL 2E, DL 4E,
DL 14E, DL 35E

Руководство по эксплуатации

● Пожалуйста, прочтите и сохраните

Объяснение знаков
●, ①, ②, ③... = Действие
→ = Указание

Все указанные в этом "Руководстве по эксплуатации" действия разрешаются проводить только уполномоченным на это специалистам!

Ezen üzemeltetési utasításban felsorolt valamennyi tevékenységet kizárolag erre feljogosított szakszemélyzetel szabad elvégzését!



4.2.1.4 Edition 12.08

DL 2E, DL 4E,
DL 14E, DL 35E típusú levegő-nyomás-kapcsoló műszer

Üzemeltetési utasítás

● Kérjük, olvassa el és örizzze meg

Jelmagyarázat
●, ①, ②, ③... = tevékenység
→ = tágkoztatás

Ezen üzemeltetési utasításban felsorolt valamennyi tevékenységet kizárolag erre feljogosított szakszemélyzetel szabad elvégzését!

FIGYELMEZTETÉSI Szakszerűen elvégzésre, beállításra, módosításra, szervizelés vagy karbantartás sorának vételeket vagy anyagi károkat okozhat. Használat előtt olvassa el az utasítást. Ez a készülékkel a hatályos előírásoknak megfelelően kell elvégezni.

Megfelelőségi nyilatkozat

Mint gyártók ezzel kijelentjük, hogy a DL..E típusú termékek, amelyeket a CE 0085AP0466, gyártmányosító szám jelöl, teljesítik az alábbi irányelvek alapvető követelményeit:

- 90/396/EEC a szabvánnyal EN 1854-

- 2006/95/EC.

Összefoglaló, megfelelően összhangban álló dokumentum, amelyben minden részlegben teljesítőképpen megfelel a szabvánnyal.

A minőség általában biztosítását szolgálja a DIN EN ISO 9001 szerinti igazolni minőségi irányelvi rendszer a 90/396/EGK irányelv II. függelékében.

Elster GmbH

- 1 -

DL..E
→ Luft-Druckwächter zur Überprüfung von Überdruck, Unterdruck oder Differenzdruck für Luft oder Rauchgas.

DL..E
→ Hava veya bacagazi için yüksek basınç, alçak basınç veya fark basınçının kontrolündünde kullanılan hava prezostatı.


DL..E
→ Vzduchový manostat ke kontrole přetlaku, podtlaku a diferenčního tlaku mezi vzduchem a kouřovými plyny.

DL..E
→ Czujnik ciśnienia powietrza do kontroli nadciśnienia, podciśnienia lub różnic ciśnień dla powietrza lub spalin.

DL..E
→ Levegő-nyomáskapcsoló műszer a tűnyomás, depresszió vagy nyomáskülönbség ellenőrzése levegő vagy füstgáz esetében.

Prüfen

→ Netzspannung, Schalldruck und Umgebungstemperatur – siehe Typenschild.



Kontrol

→ Hat geriliği, kumanda basinci ve çevre sıcaklığı değerleri tip etiketinde gösterilmiştir.

Zkontrolovat

→ Sítové napětí, spínací tlak a teplotu okolí – viz typový štítek.

Kontrola

→ Napięcie sieciowe, ciśnienie załączania i temperatura otoczenia – patrz tabliczka znamionowa.

Проверки

→ Напряжение сети, диапазон срабатывания и температура окружающей среды – смотрите фирменный шильдик прибора.

Ellenőrzés

→ Hálózati feszültség, kapcsolónyomás és környezeti hőmérséklet – lásd a típusáblát.

Einbauen

- Einbaulage beliebig, vorzugsweise mit senkrecht stehender Membrane, mit freiem Blick auf die Einstellschraube.
- Anschlüsse vor dem Eindringen von Schmutz oder Feuchtigkeit aus dem zu messenden Medium und der Umgebungsluft schützen.
- Schutzart nach EN 60529
IP 10 = beliebige Einbaulage.
IP 21 = elektrischer Anschluss von unten.
IP 42/44 = mit Kabdeldurchführungstülle (siehe Zubehör).
- Impulstarke Vibrationen am DL vermeiden.
- Kondensat oder silikonhaltige Dämpfe dürfen nicht in das Gerät gelangen. Bei Minustemperaturen durch Vereisung Fehlfunktion/Ausfall möglich.
- Beim Einsatz von Silikonschlüuchen ausreichend getemperte Silikonschlüche verwenden.
- Einbau des DL mit Schrauben, Halteclip oder Haltwinkel.
- Zum Anschrauben des DL max. 2 Schrauben verwenden, um Verspannungen am DL vorzubeugen.

Montaj

- Herhangi bir pozisyonda monte edilebilir, üçüncü diyafram dikey pozisyonda ve kadran halkasına serbest bakış mümkün olacak şekilde monte edilecektir.
- Bağlantıları, ölçülecek akışkanдан ve çevre havasından kir veya nemin girmesine karşı koruyun.
- Koruma türü EN 60529 normuna uygun
IP 10 = herhangi bir pozisyonda monte edilebilir
IP 21 = elektrik bağlantısı alttan yapılacaktır
IP 42/44 = kablo lastiği ile (bkz. Aksesar)
- DL'ye güçlü impulslu titreşim uygulamaktan kaçınınız.
- Kondensat veya silikon içeren buharlar cihaza girmemelidir. Eksinin altına inen derecelerde buzlanma nedeniyle fonksiyon hatası/ariza görülebilir.
- Silikon hortumların kullanımında yeterli derecede tavlanılmış silikon hortumları kullanılmalıdır.
- DL elemanı vida, tutma klipsi veya tutma köşebendi ile bağlanacaktır.
- DL elemanı vidaya bağlandığında, DL üzerinde gerilmeleri önlemek için max. 2 adet vida kullanın.

Instalace

- Poloha zabudování libovolná, převažně se svíle stojící membránou, s volným přístupem ke stavebnímu šroubu.
- Chránit přípojky před vniknutím nečistot nebo vlhkosti z měřeného média, nebo okolního vzduchu.
- Druh krytí podle EN 60529
IP 10 = libovolná poloha instalace,
IP 21 = elektrická přípojka na spodní straně,
IP 21 = s kabelovou průchodusou (viz příslušenství).
- Vyvarujte DL účinku silných impulzních vibrací.
- Kondenzat a výparu obsahující silikon se nesmí dostat do přístroje. Při teplotě pod nulou je možná chybá funkce / výpadek přístroje zmrznutím kondenzátu.
- Při nasazení silikonových hadic použijte dostatečně temperované silikonové hadice.
- Zabudování DL se šrouby, držacími klipy, nebo úhlovými držáky.
- K přisroubování DL použít max. 2 šrouby, aby se předešlo přepřetí DL.

Montaż

- Położenie zabudowy jest dowolne, przy czym należy preferować położenie, przy którym membrana jest ustawiona pionowo; zapewnić dobrą widoczność pierścienia ze skalą.
- Chrońić przyłącza przed wniknięciem zabrudzeń lub wilgoci pochodzących z medium, dla którego prowadzony jest pomiar i z otaczającego powietrza.
- Rodzaj ochrony wg EN 60529
IP 10 = położenie zabudowy dowolne
IP 21 = podłączenie elektryczne do dółu
IP 42/44 = z tulejką przepustu kablowego (patrz osprzęt)
- Unikać wystawiania DL na działania drgań wysokoimpulsowych.
- Do urządzenia nie mogą przedorastać się skropliny lub opary zawierające silikon. W temperaturze minusowej możliwe nieprawidłowe działanie/awaria na skutek oblodzenia.
- Przy zastosowaniu węzły silikonowych należy wykorzystać węże poddane dostatecznej obróbce cieplnej.
- Montaż DL przy użyciu śrub, zacisku mocującego lub kątownika mocującego.
- Przy mocowaniu DL z użyciem śrub należy zastosować maks. 2 śruby, aby zapobiec powstaniu naprężeń w obrębie DL.


Монтаж

- Монтажное положение – любое, предпочтительнее с вертикально стоящей мембранны, со свободным обзором регулировочного винта.
- Защищать соединения от попадания частиц грязи или влаги из измеряемой среды или из окружающего воздуха.
- Степень защиты согласно EN, EH, Европейская норма 60529
IP 10 = любое монтажное положение.
IP 21 = электрическое присоединение снизу.
IP 42/44 = с кабелем через входную втулку (смотрите принадлежности).
- Избегать импульсно сильной вибрации у DL.
- Конденсат или пары, содержащие силикон, не должны попадать в прибор. При отрицательных температурах из-за обледенения могут возникнуть ошибки/отказы в работе.
- При использовании силиконовых шлангов использовать достаточно термо-обработанные силиконовые шланги.
- Встраивание датчика DL с помощью винтов, пружинных зажимов и угловых держателей.
- В случае крепления датчика DL винтами использовать не более 2 винтов, чтобы исключить возможность образования механических напряжений в датчике DL.


Beszerelés

- A beszerelés helyzete tetszőleges, előnyös a függőlegesén álló membránnal, szabad rálátással a beállító csavarra.
- A csatlakozásokat védni kell a mérmű kívánt közegből és a környező levegőből származó szennyeződés vagy nedvesség behatolása ellen.
- Védelem fajtája az EN 60529. szerint
IP 10 = tetszőleges beszerelési helyzet.
IP 21 = villamos csatlakoztatás alulról.
IP 42/44 = kábelvezető hüvelyel (lásd a tartozékoknál).
- A DL-en kerülni kell az erős impulsus vibrációkat.
- Kondenzvíz vagy szilikontartalmú gőzök nem kerülhetnek a készülékbe. Minuszhomérésklelek okozta jegesedés által hibás működés/kiesés lehetséges.
- Szilikontömlök alkalmazása esetén használjon kielégítően temperált tömlőket!
- A DL beszerelése csavarokkal, tartókapuccsal vagy szögállaku tartóval.
- A DL felcsavarozásához max. 2 csavart használjon, hogy megelőzhető legyen a DL túlfeszítése.

DL 2-35E




Schlauchanschluss




→ Schlauchanschluss Ø 6 mm (0,236").
→ Max. Eingangs- oder Differenzdruck:
DL..E = 5000 Pa (20 "WC),
DL..EH = 1500 Pa (6 "WC),
DL..ET = 5000 Pa (20 "WC).

Hortum bağlantısı



→ Hortum bağlantısı Ø 6 mm (0,236").
→ Max. giriş basıncı veya basınç farkı:
DL..E = 5000 Pa (20 "WC),
DL..EH = 1500 Pa (6 "WC),
DL..ET = 5000 Pa (20 "WC).


Přípojka hadice



→ Max. vstupní tlak:


DL..E = 5000 Pa (20 "WC),
DL..EH = 1500 Pa (6 "WC),
DL..ET = 5000 Pa (20 "WC).

Podłączenie węza



→ Przyłącze węża Ø 6 mm (0,236").
→ Maksymalne ciśnienie wejściowe lub różnica ciśnień:
DL..E = 5000 Pa (20 "WC),
DL..EH = 1500 Pa (6 "WC),
DL..ET = 5000 Pa (20 "WC).

Подключение для шланга




→ Подключение для шланга диаметром Ø 6 mm (0,236").
→ Макс. входное или дифференциальное давление:
DL..E = 5000 Па (20 "WC),
DL..EH = 1500 Па (6 "WC),
DL..ET = 5000 Па (20 "WC).

Tömlőcsatlakozás

→ A tömlőcsatlakozás átmérője 6 mm (0,236").
→ Max. bemeneti- vagy nyomáskülönbség:
DL..E = 5000 Pa (20 "WC),
DL..EH = 1500 Pa (6 "WC),
DL..ET = 5000 Pa (20 "WC).


Schaltdruck p_s verstellen



Typ Einstellbereich (Einstelltoleranz = $\pm 15\%$ /mind. aber ± 10 Pa (0,04 "WC) oder nach Vereinbarung)
Tip Ayar aralığı (Ayar toleransi = $\pm 15\%$ /ancak en az ± 10 Pa (0,04 "WC) veya kararlaştırıldığı üzere)
Typ Oblast nastavení (tolerance nastavení = $\pm 15\%$ /nejméně ale ± 10 Pa (0,04 "WC) nebo podle dohody)
Typ Zakres nastawień (tolerancia nastawienia = $\pm 15\%$ /co najmniej jednak ± 10 Pa (0,04 "WC) lub wg uzgodnienia)
Tipus Диапазон установки (допуск = $\pm 15\%$ /мин., но ± 10 Па (0,04 "WC) или по согласованию)
Beállítási tartomány (beállítási tűrés = $\pm 15\%$ /min., de ± 10 Pa (0,04 "WC) vagy megegyezés szerint)

	[Pa]	[WC]
DL 2E	30 – 200	0,12 – 0,80
DL 2EH	45 – 200	0,18 – 0,80
DL 4E	50 – 400	0,20 – 1,60
DL 4EH	70 – 400	0,28 – 1,60
DL 14E	300 – 1400	1,20 – 5,60
DL 35E	120 – 3500	4,80 – 14,10

Kumanda basıncının p_s ayarlanması



Přestavení spínacího tlaku p_s



Regulacja ciśnienia załączania p_s

Настройка давления срабатывания p_s

A p_s kapcsolónyomás beállítása

	[Pa]	[WC]	[Pa]	[psi]	
DL 2E	15 – 25	0,05 – 0,10	5000	0,725	$\pm 15\%$, min./min. ± 6 Pa/Па (0,024 "WC)
DL 2EH	15 – 25	0,05 – 0,10	1500	0,218	$\pm 15\%$, min./min. ± 8 Pa/Па (0,031 "WC)
DL 4E	20 – 50	0,08 – 0,20	5000	0,725	$\pm 15\%$, min./min. ± 8 Pa/Па (0,031 "WC)
DL 4EH	20 – 50	0,08 – 0,20	1500	0,218	$\pm 15\%$, min./min. ± 12 Pa/Па (0,047 "WC)
DL 14E	30 – 60	0,12 – 0,24	5000	0,725	$\pm 15\%$, min./min. ± 40 Pa/Па (0,156 "WC)
DL 35E	60 – 100	0,24 – 0,40	5000	0,725	$\pm 15\%$, min./min. ± 90 Pa/Па (0,353 "WC)

① Anlage spannungsfrei schalten.

① Tesisin gerilimini kapatın.


① Zařízení odpojit od elektrické sítě.

① Odciać doprowadzenie napięcia do instalacji.

① Установку отключить от напряжения с созданием видимого разрыва цепи.

① A berendezést kapcsolja feszült-ségmentesre.

DL 2-35E



Verdrahten

- DL..E
24–250 V~:
 $I = 0,05\text{--}5 \text{ A}, \cos \varphi = 1,$
 $I = 0,05\text{--}1 \text{ A}, \cos \varphi = 0,6.$
- DL..EG
12–250 V~:
 $I = 0,01\text{--}5 \text{ A}, \cos \varphi = 1,$
 $I = 0,01\text{--}1 \text{ A}, \cos \varphi = 0,6;$
12–48 V~:
 $I = 0,01\text{--}1 \text{ A}.$


- DL..ET
30–240 V~:
 $I = 5 \text{ A resistiv},$
 $I = 0,5 \text{ A}, \cos \varphi = 0,6.$
- DL..ETG
30 V~/~:
 $I = 0,1 \text{ A resistiv},$
 $I = 0,05 \text{ A}, \cos \varphi = 0,6.$

→ Wenn ein Strom $> 0,1 \text{ A}$ und eine Spannung am DL..EG $> 24 \text{ V}$, am DL..ETG $> 30 \text{ V}$, geschaltet werden ist, ist die Goldschicht an den Kontakten weggebrannt. Danach kann er nur noch mit dieser oder höherer Leistung betrieben werden.

→ Bei kleinen Schaltleistungen, wie z. B. 24 V, 8 mA, in silikon- oder ölhaltiger Luft wird der Einsatz eines RC-Gliedes (22Ω , $1 \mu\text{F}$) empfohlen.

→ Die Kontakte **3** und **2** schließen mit steigendem Druck. Die Kontakte **1** und **3** schließen bei fallendem Druck.

① Anlage spannungsfrei schalten.



Kablo bağlantıları

- DL..E
→ 24–250 V~:
 $I = 0,05\text{--}5 \text{ A}, \cos \varphi = 1,$
 $I = 0,05\text{--}1 \text{ A}, \cos \varphi = 0,6.$
- DL..EG
→ 12–250 V~:
 $I = 0,01\text{--}5 \text{ A}, \cos \varphi = 1,$
 $I = 0,01\text{--}1 \text{ A}, \cos \varphi = 0,6;$
12–48 V~:
 $I = 0,01\text{--}1 \text{ A}.$
- DL..ET
30–240 V~:
 $I = 5 \text{ A resistif},$
 $I = 0,5 \text{ A}, \cos \varphi = 0,6.$
- DL..ETG
30 V~/~:
 $I = 0,1 \text{ A resistif},$
 $I = 0,05 \text{ A}, \cos \varphi = 0,6.$

- DL..EG > 24 V ve DL..ETG > 30 V elemanında $> 0,1 \text{ A}$ değerinde bir akım ve voltaj devreye sokulduğunda kontaklardaki altın tabaka yanarak yok olur. Bundan sonra sadece bu veya daha yüksek bir güç ile çalıştırılabilir.
- Küçük anahatlama güçlerinde (örneğin 24 V, 8 mA), silikon veya yağı içeren havalarda RC elemanının (22Ω , $1 \mu\text{F}$) kullanılması tavsiye olunur.
- **3** ve **2** nolu kontaklar yükselen basınçda kapanır. **1** ve **3** nolu kontaklar düşen basınçda kapanır.

① Tesisin gerilimini kapatın.

Zapojení

- DL..E
→ 24–250 V~:
 $I = 0,05\text{--}5 \text{ A}, \cos \varphi = 1,$
 $I = 0,05\text{--}1 \text{ A}, \cos \varphi = 0,6.$
- DL..EG
→ 12–250 V~:
 $I = 0,01\text{--}5 \text{ A}, \cos \varphi = 1,$
 $I = 0,01\text{--}1 \text{ A}, \cos \varphi = 0,6;$
12–48 V~:
 $I = 0,01\text{--}1 \text{ A}.$
- DL..ET
30–240 V~:
 $I = 5 \text{ A rezistivní},$
 $I = 0,5 \text{ A}, \cos \varphi = 0,6.$
- DL..ETG
30 V~/~:
 $I = 0,1 \text{ A rezistivní},$
 $I = 0,05 \text{ A}, \cos \varphi = 0,6.$

- Bude-li proud $> 0,1 \text{ A}$ a napětí na DL..EG > 24 V, a zapojeno na DL..ETG > 30 V, pak bude spálená zlatá vrstva kontaktů. Pak může pracovat jen s tímto, nebo vyšším výkonom.
- Při nízkých spínacích výkonech, jako např. při 24 V, 8 mA, ve vzduchu obsahujícím silikon nebo olej se doporučuje nasazení RC-člounu (22Ω , $1 \mu\text{F}$).
- Kontakty **3** a **2** se spínají se stoupajícím tlakem. Kontakty **1** a **3** se spínají s klesajícím tlakem.

① Zařízení odpojit od elektrické sítě.

Podłączenie elektryczne

- DL..E
→ 24–250 V~:
 $I = 0,05\text{--}5 \text{ A}, \cos \varphi = 1,$
 $I = 0,05\text{--}1 \text{ A}, \cos \varphi = 0,6.$
- DL..EG
→ 12–250 V~:
 $I = 0,01\text{--}5 \text{ A}, \cos \varphi = 1,$
 $I = 0,01\text{--}1 \text{ A}, \cos \varphi = 0,6;$
12–48 V w stałym natężeniu:
 $I = 0,01\text{--}1 \text{ A}.$
- DL..ET
30–240 V~:
 $I = 5 \text{ A rezystywny},$
 $I = 0,5 \text{ A}, \cos \varphi = 0,6.$
- DL..ETG
30 V~/~:
 $I = 0,1 \text{ A rezystywny},$
 $I = 0,05 \text{ A}, \cos \varphi = 0,6.$

- Jeśli nastąpi przełączenie prądu $> 0,1 \text{ A}$ i napięcia $> 24 \text{ V}$ na DL..EG, a $> 30 \text{ V}$ na DL..ETG, powłoka złota na stykach ulega wypaleniu. Urządzenie może być wówczas eksplotowane wyłącznie przy równych lub wyższych wartościach napięć i prądów roboczych.
- Przy niższych mocach łączeniowych, np. 24 V, 8 mA, jeśli w powietrzu obecny jest silikon lub olej, zalecane jest zastosowanie członu RC (22Ω , $1 \mu\text{F}$).
- Styki **3** i **2** zwierają przy wzroście ciśnienia. Styki **1** i **3** zwierają przy spadku ciśnienia.

① Odciąż doprowadzenie napięcia do instalacji.

Электроподключение

- DL..E
→ 24–250 V w przemiennego natężeniu:
 $I = 0,05\text{--}5 \text{ A}, \cos \varphi = 1,$
 $I = 0,05\text{--}1 \text{ A}, \cos \varphi = 0,6.$
- DL..EG
→ 12–250 V w przemiennego natężeniu:
 $I = 0,01\text{--}5 \text{ A}, \cos \varphi = 1,$
 $I = 0,01\text{--}1 \text{ A}, \cos \varphi = 0,6;$
12–48 V w stałym natężeniu:
 $I = 0,01\text{--}1 \text{ A}.$
- DL..ET
30–240 V w przemiennego natężeniu:
 $I = 5 \text{ A rezystywny},$
 $I = 0,5 \text{ A}, \cos \varphi = 0,6.$
- DL..ETG
30 V~/~:
 $I = 0,1 \text{ A rezystywny},$
 $I = 0,05 \text{ A}, \cos \varphi = 0,6.$


- Jeśli nastąpi przełączenie prądu $> 0,1 \text{ A}$ i napięcia $> 24 \text{ V}$ na DL..EG, a $> 30 \text{ V}$ na DL..ETG, powłoka złota na stykach ulega wypaleniu. Urządzenie może być wówczas eksplotowane wyłącznie przy równych lub wyższych wartościach napięć i prądów roboczych.
- Przy niższych mocach łączeniowych, np. 24 V, 8 mA, jeśli w powietrzu obecny jest silikon lub olej, zalecane jest zastosowanie członu RC (22Ω , $1 \mu\text{F}$).
- Kontakty **3** i **2** zamknięte są przy wzroście ciśnienia. Kontakty **1** i **3** zamknięte są przy spadku ciśnienia.

① Ustawianie odłączenie od napięcia z powodu pojawienia się widocznego przerwu w instalacji.

Huzalozás

- DL..E
→ 24–250 V váltóáram:
 $I = 0,05\text{--}5 \text{ A}, \cos \varphi = 1,$
 $I = 0,05\text{--}1 \text{ A}, \cos \varphi = 0,6.$
 - DL..EG
→ 12–250 V váltóáram:
 $I = 0,01\text{--}5 \text{ A}, \cos \varphi = 1,$
 $I = 0,01\text{--}1 \text{ A}, \cos \varphi = 0,6;$
12–48 V egyenáram:
 $I = 0,01\text{--}1 \text{ A}.$
 - DL..ET
30–240 V váltóáram:
 $I = 5 \text{ A resistiv},$
 $I = 0,5 \text{ A}, \cos \varphi = 0,6.$
 - DL..ETG
30 V váltóáram/egyenáram:
 $I = 0,1 \text{ A resistiv},$
 $I = 0,05 \text{ A}, \cos \varphi = 0,6.$
- Ha a DL..EG típusú készülékre egy alkalmalommal 24 V-ot, a DL..ETG típusú készülékre 30 V-ot meghaladó feszültséget és 0,1 A-t meghaladó áramot kapcsoltak, az érintkezőkön lévő aranyréteg leégett. Ezt követően már csak ezzel, vagy ennél magasabb teljesítménnyel üzemeltethető.
- Szilikon- vagy olajtartalmú levegőben alacsony kapcsolási teljesítményel, pl. 24 V, 8 mA, ajánlott RC-tagot (22Ω , $1 \mu\text{F}$) használni.
- A 3. és 2. érintkezők a nyomás növekedésekor zárnak. Az 1. és 3. érintkezők a nyomás csökkenésekor zárnak.
- ① A berendezést kapcsolja feszült-ségmentesre.

DL 2-35E



Funktionstest

- Zu empfohlen ist eine Funktionsprüfung einmal im Jahr.

Fonksiyon testi

- Yılda bir kez fonksiyon kontrolünün yapılması tavsiye edilir.

Test funkce

- Doporučuje se provést jednou v roce test funkce.

Próba działania

- Zaleca się wykonanie próby działania raz w roku.

Эксплуатационная проверка

- Рекомендуется проводить эксплуатационную проверку один раз в год.

Működéstesz

- Ajánlott az évenként egyszeri alkalmalommal elvégzendő működésellenőrzést.


Zubehör

Befestigungsset


74919825





74919824

**S-Clip**


34335764

**Aksesuar**

Bağlama seti

**S klipsi****Příslušenství**

Upevňovací set

**Osprzęt**

Zestaw mocujący

Принадлежности





Набор для монтажа

Tartozékok





Rögzítő készlet





D-Clip blau

74921512

**D klipsi mavi****D-clip modrý****Zacisk D niebieski****D-Clip синий****D-kapocs kék****D-Clip weiß**

74921513


**D klipsi beyaz****D-clip bílý****Zacisk D biały****D-Clip белый****D-kapocs fehér**

Schlauchset**Hortum seti****Set pro hadice****Zestaw podłączenia węzy****Набор шлангов****Kabellüle**

→ für Schutzzart IP 42/44 nach EN 60529



34919801

**Kablo deliği lästiği**

→ EN 60529 uyarınca IP 42/44 koruma türü için

IP 42

**Kabelová průchodka**

→ pro druh ochrany IP 42/44 podle EN 60529

Tulejka przepustu kablowego

→ dla rodzaju ochrony IP 42/44 wg EN 60529

Кабель с входной втулкой

→ для степени защиты IP 42/44 по EN 60529

Kábelátvezető hüvely



→ az EN 60529 szerinti IP 42/44-es védelemhez

Motorflanschadapter

→ für direkte Befestigung am Gebläsemotor



74920415

**Motor flanş adaptörü**

→ Ventilatör motoruna direkt sabitlemeye yarar

Adaptér motorové příruby

→ pro přímé upevnění na motoru ventilátoru

Łącznik kołnierzowy do silnika

→ do bezpośredniego zamocowania na silniku dmuchawy

Фланцевый адаптер для двигателя

→ для непосредственного закрепления на двигателе нагнетательного вентилятора

Motor karima adapter

→ a ventilátor motorra való közvetlen rögzítéshez

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, vorbehalten.

Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Technické změny sloužící vývoji jsou vyhrazeny.

Zmiany techniczne służące postępowi technicznemu zastrzeżone.

Возможны технические изменения, служащие прогрессу.

A műszaki fejlőést szolgáló változtatások jogát fenntartjuk.

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an die für Sie zuständige Niederlassung/Vertretung. Die Adresse erfahren Sie im Internet oder bei der Elster GmbH.

Zentrale Kundendienst-Einsatz-

Leitung weltweit:

Elster GmbH

Tel. +49 (0)541 1214-365

Tel. +49 (0)541 1214-499

Fax +49 (0)541 1214-547

Elster GmbH
Postfach 28 09
D-49018 Osnabrück
Strotheweg 1
D-49504 Lotte (Büren)
Tel. +49 (0)541 1214-0
Fax +49 (0)541 1214-370
info@kromschroeder.com
www.kromschroeder.de

Teknik sorularınız olduğunda lütfen sizin için sorumlu olan şubeye / temsilcilike danışınız. İlgili adresler Internet sayfamızda veya Elster GmbH firmasından termin edilebilir.

Při technických dotazech se obraťte prosím na odpovídající pobočku/zastoupení. Adresu se dozvítě z Internetu nebo od Elster GmbH.

W przypadku zapytań natury technicznej prosimy o zwrocenie się do właściwej filii/przedstawicielstwa firmy. Adresy zamieszczone w Internecie, informacjami na temat adresów służby także firma Elster GmbH.

При технических вопросах обращайтесь, пожалуйста, к соответствующему филиалу/представительству. Адрес Вы узнаете в Интернете или на фирме "Elster GmbH".

Műszaki kérdésekkel kérjük forduljon az Ön számára illetékes kiarendelt-ségehez/képviselőhez. Ezek címét az internetről vagy az Elster GmbH cégtől tudhatja meg.

elster
Kromschröder