

**Luft-Druckwächter DL 1,5A****Betriebsanleitung**

- Bitte lesen und aufbewahren

**Zeichnerklärung**

- (1), (2), (3)... = Tätigkeiten  
→ (1), (2), (3)... = Hinweise

**Alle in dieser Betriebsanleitung aufgeführten Tätigkeiten dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal ausgeführt werden!**

**WARNING!** Unsachgemäßes Einbau, Einstellung, Veränderung, Bedienung oder Wartung kann Verletzungen oder Sachschäden verursachen.  
Anleitung vor dem Gebrauch lesen. Dieser Gerät muss nach den geltenden Vorschriften installiert werden.

G. Kromschröder AG  
Postfach 2809  
49018 Osnabrück

4.2.1 Edition 07.04



**Konformitätserklärung**  
Wir erklären als Hersteller, dass das Produkt DL 1,5A die grundlegenden Anforderungen folgender Richtlinien erfüllt:

- 73/23/EWG in Verbindung mit den einschlägigen Normen.

Eine umfassende Qualitätssicherung ist gewährleistet durch ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001 gemäß Anhang II Absatz 3 der Richtlinie 90/396/EWG.

G. Kromschröder AG, Osnabrück



(TR)

**Hava Prezostatı DL 1,5A****Kullanım Kılavuzu**

- Lütfen okuyun ve saklayın

**İşaret açıklaması**

- (1), (2), (3)... = Çalışma  
→ (1), (2), (3)... = Uyarı

**Bu kullanım kılavuzunda açık-lanınmış olan tüm çalışmalar yalnızca yetkili personel tarafından yapılacaktır!**

**UYARIA!** Talimatlar aykırı yapılan montaj, ayar, deejistirme, kullanım ve bakım çalışmaları, yaralanma veya maddi hasarlarla oluşanmasına neden olabilir. Cihazı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun. Bu cihaz gecri olan teknik yönetmeliklere göre monte edilmelidir.

**Uygunluk Sertifikasi**  
İmalatçı firma olarak, DL 1,5A tipi ürünlerin, aşağıdaki temel yönetmeliklere uygun olduğunu beyan ederiz:  
- gerçeli norm ile birlikte 73/23/AET.  
90/396/AET yönetmeliğinin Paragraf 3, Ek II ve DIN EN ISO 9001 normuna göre olan sertifikalandırılmış Kalite Yönetim Sistemine uygun olarak Kalite Güvencesi sağlanmıştır.  
G. Kromschröder AG, Osnabrück



(CZ)

**Hildač tlaku vzduchu DL 1,5A****Návod k provozu**

- Prosíme pročist a dobře odložit

**Vysvětlení značek**

- (1), (2), (3)... = činnost  
→ (1), (2), (3)... = upozornění

**Všechny v tomto návodu k provozu uvedené činnosti smí provádět jen odborný, autorizovaný personál!**

**VÝSTRAHA!** Neodborné zabudování, nastavení, změny, obsluha nebo údržba mohou vést k ohrožení zdraví a věcným škodám. Před použitím si pročist návod. Prístroj musí byt instalovan podle platných předpisů.

**Konformníkni prohlášení**  
Prohlašujeme, že výrobce, že produkt DL 1,5A splňuje základní požadavky následujících směrnic: 73/23/EWG ve spojení s běžnými normami. Obsahlé jištění kvality je zaručeno certifikovaným kvalitativním systémem managementu podle DIN EN ISO 9001, podle přílohy II, odstavce 3 směrnice 90/396/EWG. G. Kromschröder AG, Osnabrück



(PL)

**Czujnik ciśnienia powietrza DL 1,5A****Instrukcja obsługi**

- Instrukcję przeczytać i przechować

**Objaśnienie znaczeń**

- (1), (2), (3)... = czynność  
→ (1), (2), (3)... = wskazówka

**Wszystkie czynności opisane w niniejszej instrukcji obsługi mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis!**

**UWAGA!** Nieprawidłowy montaż, regulacja, przeróbki, obsługa lub konserwacja mogą być przyczyną wypadków i szkód materiałowych. Przed wykorzystaniem urządzenia należy przeczytać instrukcję obsługi. Montaż urządzenia należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**Deklaracja zgodności**  
Jako producent oświadczamy, że produkt DL 1,5A spełnia podstawowe wymagania następujących dyrektyw:  
- 73/23/EWG w powiązaniu z odnośnymi normami. Gruntowna kontrola jakości jest zapewniona przez certyfikowany system zarządzania jakością według DIN EN ISO 9001 zgodnie z załącznikiem II ustęp 3 wytycznych 90/396/EWG. G. Kromschröder AG, Osnabrück



(HU)

**Datчик давления воздуха DL 1,5A****Руководство по эксплуатации**

- Пожалуйста, прочтите и сохраните

**Объяснение знаков**

- (1), (2), (3)... = действие  
→ (1), (2), (3)... = Указание

**Все указанные в этом "Руководстве по эксплуатации" действия разрешаются проводить только уполномоченным на это специалистам!**

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Неправильные монтаж, наладка, применение, управление и техническое обслуживание могут привести к несчастному случаю и аварии.

Перед применением прочесть "Руководство". Прибор должен быть смонтируван согласно действующих предписаний и норм.



(H)

**DL 1,5A típusú levegőnyomás-kapcsoló műszer****Üzemeltetési utasítás**

- Kérjük, olvassa el és örizzze meg

**Jellemzégek**

- (1), (2), (3)... = tevékenység  
→ (1), (2), (3)... = tájékoztatás

**Ezen üzemeltetési utasításban fel sorolt valamennyi tevékenységet kizárolás, erre feljogsított szakszemélyzettel szabad elvétvezetni!**

**FIGYELMEZTETÉS!** Szakszerűlen beszerelés, beállítás, működtetés, kezelés vagy karbantartás sorának elvétvezetését vagy anyagi károkat okozhat.

Használat előtt olvassa el az utasítást. Ez a készülék a hatályos előírásoknak megfelelően kell beüzemelni.

**Megfelelőségi nyilatkozat**

Mint gyártók ezennel kijelentjük, hogy a DL 1,5A termék teljesítést következő irányelvek alapvető követelményeit:

- 73/23/EWG (EEC) szabványnak köszönhetően a minőség általában biztosítását szabatozza egy DIN EN ISO 9001 szerinti minőség irányítási rendszer a 90/396/EWG. irányelv II. függelék. 3. bekezdésnek megfelelően.

G. Kromschröder AG, Osnabrück

**DL 1,5A**

→ Luft-Druckwächter zur Überprüfung von Überdruck, Unterdruck oder Differenzdruck für Luft oder Rauchgas.

**Prüfen**

- Max. Eingangsdruck  $p_{max}$ . Umgebungstemperatur. Netzspannung, Strom und Schutzart - siehe Typenschild.

→ Max. Medientemperatur: -15 bis +80 °C

**DL 1,5A**

→ Hava veya bacagazı için yüksek basınç, alçak basınç veya farklı basıncının kontrolünden kulanımlı hava prezostatı.

**Kontrol**

- Max. giriş basıncı  $p_{max}$ , çevre sıcaklığı, sebeke voltaj, akım ve koruma türleri tip etiketinde gösterilmiştir.

→ Max. akışkan sıcaklığı: -15 ile +80 °C arası.

**DL 1,5A**

→ Vzduchový manostat ke kontrole přetlaku, podtlaku a diferenčního tlaku mezi vzduchem a kourovými plyny.

**Zkontrolovat**

- max. vstupní tlak  $p_{max}$ , teplota okoli, síťové napětí, proud a druh krytí – viz typový štítek.

→ Max. teplota média:

-15/+80 °C.

**DL 1,5A**

→ Czujnik ciśnienia powietrza do kontroli nadciśnienia, podciśnienia lub różnic ciśnienia dla powietrza lub spalin.

**Kontrola**

- Max. ciśnienie wejściowe  $p_{max}$ , temperatura otoczenia, napięcie sieciowe, prąd i rodzaj ochrony – patrz tabliczka znamionowa.

→ Maksymalna temperatura medium: -15 do +80 °C.

**DL 1,5A**

→ Datчик давления воздуха для контроля избыточного давления, разрежения и перехода давлений для воздуха или продуктов сгорания.

**Проверки**

- Max. давление на входе  $p_{max}$ . температура окружающей среды, напряжение сети, ток и вид защиты – смотrite фирменный шильдик прибора.

→ Max. температура среды: -15 до +80 °C.

**DL 1,5A**

→ Levegő-nyomáskapcsoló műszer a túlnyomás, depresszió vagy nyomáskülönbség ellenőrzésére levegő vagy füstgázok esetében.


**Ellenorzsés**

- Max. hemeneti nyomás  $p_{max}$ , környezeti hőmérséklet, hálózati feszültség, áram és védelem jellege – lád a típusáblak.

→ Max. közeg hőmérséklete: -15 +80 °C.

## Einbauen

- Einbaulage beliebig, vorzugsweise mit senkrecht stehender Membrane, mit freiem Blick auf den Skalenring. Dabei ist zu beachten, dass Schmutz oder Feuchtigkeit nicht in den zur Belüftung offenen Anschluss gelangen kann.
- Offenen Anschluss vor Eindringen von Schmutzpartikeln aus der Umgebungsluft/aus dem Medium schützen, da sonst die elektrischen Kontakte verschmutzen.
- Impulstarke Vibrationen am DL vermeiden.
- Beim Einsatz von Silikonenschläuchen ausreichend getemperte Silikonenschlauch verwenden.
- Einbau mit selbstschneidenden Schrauben Ø 3,5 oder Ø 4 mm.
- DL 1,5A einbauen.



## Montaj

- Herhangi bir pozisyonda monte edilebilir, tercihen diyafram dikey pozisyonda ve kadran halkasına serbest bakış mümkün olacak şekilde monte edilecektir. Ayrıca havalandırma yönüne doğru açık olan bağlanıtı ağızlarını pislik ve rutubet girmemesine dikkat edilecektir.
- Açık bağlanıtı, ortam havasından/akışkanın kir partiküllerini girmesini önleyiniz. Aksi takdirde elektrik kontakları kirlenir.
- DL'ye güçlü impulslu titreşim uygulamaktan kaçınınız.
- Silikon hortumların kullanımında yeterli derecede tavlanmış silikon hortumları kullanılmalıdır.
- Kendinden dış açan civatalar Ø 3,5 mm veya Ø 4 mm ile monte edilecektir.
- DL 1,5A elemanlarını monte edin.

## Instalace

- Položka zabudování libovolná, převažně se svíle stojící membránou, s volným pohledem na stupnice. Přitom se musí dbát na to, aby se nečistota a vlhkost nedostaly do otevřené přípojky větrání.
- Chraňte otevřenou přípojku před částečkami nečistot z okolního vzduchu/z media, ponevadž by tyto mohly znečistit elektrické kontakty.
- Vyvarujte DL účinku silných impulzních vibrací.
- Při nasazení silikonových hadic použijte dostatečně temperované silikonové hadice.
- Zabudování samořeznými šrouby Ø 3,5 nebo 4 mm.
- DL 1,5A zabudovat.

## Montaż



- Położenie zabudowy jest dowolne, przy czym należy preferować położenie, przy którym membrana jest ustawiona pionowo; zapewnić dobrą widoczność pierścienia ze skalą. Zadbać, aby zabrudzenia lub wilgoć nie wnikły do przyłączy pozostały w stanie otwartym w celu wentylacji.
- Otwarte przyłącze chronić przed wniknięciem części brudu z powietrza z otoczenia/z czynnika roboczego, gdyż może to doprowadzić do zabrudzenia styków.
- Unikać wystawiania DL na działanie drgań wysokimpulsowych.
- Przy zastosowaniu węży silikonowych należy wykorzystać węże poddane dostatecznej obróbce cieplnej.
- Montaż przy pomocy śrub samogwintujących Ø 3,5 lub Ø 4 mm.
- Zabudować DL 1,5A.

## Монтаж



- Монтажное положение любое, предпочтительнее с вертикально расположенной мембраной, со свободным обзором лимба. При этом следить за тем, чтобы в открытое для вентиляции отверстие не попала грязь и влага.
- Открытое присоединение защитить от поступления частиц грязи из окружающего воздуха/из среды, поскольку иначе загрязняются электрические контакты.
- Избегать импульсно сильной вибрации у DL.
- При использовании силиконовых шлангов достаточно использовать термообработанные силиконовые шланги.
- Монтаж при помощи саморезущих винтов диаметром 3,5 мм или 4 мм.
- Смонтировать DL 1,5A.

## Beszerelés

- A beszerelés helyzete tetszőleges, előnyös a függőlegesen álló membránnal, szabad rálátás-sal a skálás gyűrűre. Ügyelni kell, hogy piszok vagy nedvesség ne juthasson be a szellőzéses szolgáló nyitott csatlakozásba.
- A nyitott csatlakozást a környező levegőből/közegből származó szennyrészecskék behatolása elől véden kell, különben a villamos érintkezők elszennyeződnek.
- A DL-en kerülni kell az erős impulsusú vibrációkat.
- Szilikontömlők alkalmazása esetén használjon kielégítően temperált tömlőket!
- Beszerelés önbevágó csavarokkal Ø 3,5 vagy 4 mm.
- A DL 1,5A beszerelése.




## DL 1,5A




## Druck anschließen

- Für Überdruck, Anschluss **1** oder **2**.
- Für Unterdruck, Anschluss **3**, als Sondervariante Anschluss **4**.
- Anschluss **2** ist bei Anlieferung mit einer Gummikappe verschlossen.



## DL 1,5 A



- 1 = Rp 1/4 (+)  
2 = ø 4,75x1 mm (+)  
3 = ø 4,75x1 mm (-)  
(4 = Rp 1/8 (-))

## bei Überdruckmessung




- **1** oder **2** = Anschluss für Überdruck (+).
- Wird Anschluss **2** verwendet, Anschluss **1** dichtsetzen.
- **3** oder **4** = bleibt offen zur Belüftung des Membranoberraumes.

## bei Unterdruckmessung

- **3** oder **4** = Anschluss für Unterdruck (-).
- **1** oder **2** = bleibt offen zur Belüftung des Membranoberraumes.

## bei Differenzdruckmessung

- **1** oder **2** = Anschluss für den größeren Über- oder kleineren Unterdruck (+).
- **3** oder **4** = Anschluss für den kleineren Über- oder größeren Unterdruck (-).
- Nicht benutzte Anschlüsse dichten.



## Basınç beslemesini bağlayın

- Yüksek basınç için **1** veya **2** nolu bağlantı.
- Alçak basınç için **3** nolu bağlantı, özel versiyon olarak **4** nolu bağlantı.
- **2** nolu bağlantı sevkıyat durumunda lastik kapak ile kapatılmıştır.

## Napojit tlak

- pro přetlak přípojka **1** nebo **2**
- pro podtlak přípojka **3**, jako zvláštní varianta provedení přípojka **4**
- Přípojka **2** je při dodání uzavřena gumovou čepičkou.

## Doprowadzenie ciśnienia

- dla nadciśnienia, przyłącze **1** lub **2**
- dla podciśnienia, przyłącze **3**, w wariancie specjalnym przyłącze **4**
- Przyłącze **2** jest w chwili dostawy zaślepione przy pomocy gumowego kapturka.

## Присоединение давления

- Для избыточного давления, входы **1** или **2**.
- Для разрежения, вход **3**, в качестве особого варианта вход **4**.
- При поставке вход **2** закрыт резиновым колпачком.

## A nyomás rácstalakoztatása

- Túlnyomáshoz az **1.** vagy a **2.** csatlakozó.
- Depresszióhoz a **3.** csatlakozó, különleges változatként a **4.** csatlakozó.
- Szállításkor a **2.** csatlakozó gumisapkával van lezárvva.

<b>Yüksek basınç ölçümünde</b> → <b>1</b> veya <b>2</b> = Yüksek basınç bağlantısı (+). → <b>2</b> nolu bağlantı kullanıldığımda <b>1</b> nolu bağlantıyı kapatın. → <b>3</b> veya <b>4</b> = Diyafram üst bölümünün doldurulması için açık kalacaktır.	<b>při měření přetlaku</b> → <b>1</b> nebo <b>2</b> = přípojka přetlaku (+) → Použije-li se přípojka <b>2</b> , přípojku <b>1</b> utěsnit. → <b>3</b> nebo <b>4</b> = zůstane otevřena k větrání membránového prostoru	<b>przy pomiarze nadciśnienia</b> → <b>1</b> lub <b>2</b> = przyłącze dla nadciśnienia (+). → Przy wykorzystaniu przyłącza <b>2</b> należy zaślepić przyłącze <b>1</b> . → <b>3</b> lub <b>4</b> = przyłącze pozostaje otwarte dla wentylacji przestrzeni nadmembranowej	<b>при контроле за избыточным давлением</b> → <b>1</b> или <b>2</b> = входы для избыточного давления (+). → Если используется вход <b>2</b> , вход <b>1</b> плотно закрыть. → <b>3</b> или <b>4</b> = остаются открытыми для вентиляции пространства над мембраной.
<b>Alçak basınç ölçümünde</b> → <b>3</b> veya <b>4</b> = Alçak basınç bağlantısı (-). → <b>1</b> veya <b>2</b> = Diyafram üst bölümünün doldurulması için açık kalacaktır.	<b>při měření podtlaku</b> → <b>3</b> nebo <b>4</b> = přípojka pro podtlak (-) → <b>1</b> nebo <b>2</b> = zůstane otevřena k větrání membránového prostoru	<b>przy pomiarze podciśnienia</b> → <b>3</b> lub <b>4</b> = przyłącze dla podciśnienia (-) → <b>1</b> lub <b>2</b> = przyłącze pozostaje otwarte dla wentylacji przestrzeni nadmembranowej	<b>при контроле за разрежением</b> → <b>3</b> или <b>4</b> = входы для разрежения (-). → <b>1</b> или <b>2</b> = остаются открытыми для вентиляции пространства под мембраной.
<b>Fark basıncının ölçümünde</b> → <b>1</b> veya <b>2</b> = Büyük yüksek veya küçük alçak basınç bağlantısı için (+). → <b>3</b> veya <b>4</b> = Küçük yüksek veya büyük alçak basınç bağlantısı için (-). ● Kullanılmayan bağlantıları kapatın.	<b>při měření diferenčního tlaku</b> → <b>1</b> nebo <b>2</b> = přípojka pro větší přetlak nebo nižší podtlak (+) → <b>3</b> nebo <b>4</b> = přípojka pro nižší přetlak nebo větší podtlak (-) ● Nepoužité přípojky utěsnit.	<b>przy pomiarze różniccy ciśnienia</b> → <b>1</b> lub <b>2</b> = przyłącze dla wysokiego nadciśnienia lub niskiego podciśnienia (+) → <b>3</b> lub <b>4</b> = przyłącze dla niskiego nadciśnienia lub wysokiego podciśnienia (-) ● Przyłącza nie wykorzystane należą zaślepić.	<b>при контроле за перепадом давлений</b> → <b>1</b> или <b>2</b> = входы для большего избыточного давления или меньшего разрежения (+). → <b>3</b> lub <b>4</b> = входы для меньшего избыточного давления или большего разрежения (-). ● Неиспользуемые входы плотно закрыть.
			<b>Túlnyomás mérésénél</b> → <b>1.</b> vagy <b>2.</b> = csatlakozás túlnyomáshoz (+). → Ha a <b>2.</b> csatlakozót használja fel, az <b>1.</b> csatlakozó el kell tömíteni. → <b>3.</b> vagy <b>4.</b> = nyitva marad a membrán felső terének levegőztetése céljából.

## Depresszió mérésénél

- **3** vagy **4** = csatlakozás depresszióhoz (-).
- **1** vagy **2** = nyitva marad a membrán felső terének levegőztetése céljából.


## Nyomáskülönbég mérésénél

- **1.** vagy **2.** = csatlakozás a nagyobb túlnyomás vagy a kisebb depresszió számára (+).
- **3.** vagy **4.** = csatlakozás a kisebb túlnyomás vagy a nagyobb depresszió számára (-).
- A fel nem használt csatlakozókat le kell dugozni.

## Schaltdruck $p_s$ verstellen


① Anlage spannungsfrei schalten.

**DL 1,5A**



<b>i</b>	Einstellbereich Ayar aralığı Oblast nastavení Zakres regulacji Диапазон установки Beállítási tartomány	Schalthysterese Kumanda histerezi Spínaci hysteréza Histeréza załączania Гистерезис при переключении Kapcsolási hiszterézis
[mbar]	[mbar]	

DL 1,5A - 0,5 - + 1,5 0,1 - 0,16



## Verdrahten


### DL

→ 24–250 V~:  
 $I = 0,05\text{--}5 \text{ A}, \cos \varphi = 1,$   
 $I = 0,05\text{--}1 \text{ A}, \cos \varphi = 0,6;$   
 max. 6 A, kurzzeitig (<1 s) 20 A.

### DL..G

→ 12–250 V~:  
 $I = 0,01\text{--}5 \text{ A}, \cos \varphi = 1,$   
 $I = 0,01\text{--}1 \text{ A}, \cos \varphi = 0,6;$   
 12–48 V~:  
 $I = 0,01\text{--}1 \text{ A}.$

→ Wenn der DL..G einmal eine Spannung > 24 V und einen Strom > 0,1 A geschaltet hat, ist die Goldschicht an den Kontakten weggebrannt. Danach kann er nur noch mit dieser oder höherer Leistung betrieben werden.



$\mu$  6,3 AF, DIN 41661

## Kablo bağlantısı

### DL

→ 24–250 V~:  
 $I = 0,05\text{--}5 \text{ A}, \cos \varphi = 1,$   
 $I = 0,05\text{--}1 \text{ A}, \cos \varphi = 0,6;$   
 max. 6 A, kısa süreli (<1 sn) 20 A.

### DL..G

→ 12–250 V~:  
 $I = 0,01\text{--}5 \text{ A}, \cos \varphi = 1,$   
 $I = 0,01\text{--}1 \text{ A}, \cos \varphi = 0,6;$   
 12–48 V~:  
 $I = 0,01\text{--}1 \text{ A}.$

→ DL..G bir defaya mahsus olmak üzere >24 V üzerinde bir gerilim ve >0,1 A değerinde bir akım devreye soktuğunda altın kontaktlar yanarak yok olur. Bundan sonra sadece bu veya daha yüksek bir güç ile çalıştırılabilir.

## Zapojení

### DL

→ 24–250 V~:  
 $I = 0,05\text{--}5 \text{ A}, \cos \varphi = 1,$   
 $I = 0,05\text{--}1 \text{ A}, \cos \varphi = 0,6,$   
 max. 6 A, krátkodobě (< 1 vt) 20 A.

### DL..G

→ 12–250 V~:  
 $I = 0,01\text{--}5 \text{ A}, \cos \varphi = 1,$   
 $I = 0,01\text{--}1 \text{ A}, \cos \varphi = 0,6,$   
 12–48 V~:  
 $I = 0,01\text{--}1 \text{ A}.$

→ Sepnul-li DL..G jednou napětí >24 V a proud >0,1 A, jsou zlaté kontakty spáleny. Pak může pracovat jen s tímto, nebo vyšším výkonem.

## Podłączenie elektryczne

### DL

→ 24–250 V~:  
 $I = 0,05\text{--}5 \text{ A}, \cos \varphi = 1,$   
 $I = 0,05\text{--}1 \text{ A}, \cos \varphi = 0,6,$   
 maks. 6 A, krótkotworawie (< 1 s) 20 A

### DL..G

→ 12–250 V~:  
 $I = 0,01\text{--}5 \text{ A}, \cos \varphi = 1$   
 $I = 0,01\text{--}1 \text{ A}, \cos \varphi = 0,6$   
 12–48 V~:  
 $I = 0,01\text{--}1 \text{ A}$

→ Jeśli DL..G dokonał 1-krotnego przełączenia napięcia > 24 V i prądu >0,1 A, złoto pokrycie na kontaktach ulega wypaleniu. Urządzenie może być wówczas eksploatowane wyłącznie przy równych lub wyższych wartościach napięć i prądów roboczych.

## Электроподключение

### DL

→ 24–250 В переменного тока  
 $I = 0,05\text{--}5 \text{ A}, \cos \varphi = 1,$   
 $I = 0,05\text{--}1 \text{ A}, \cos \varphi = 0,6;$   
 макс. 6 А, кратковременно (< 1 с) 20 А.

### DL..G

→ 12–250 В переменного тока  
 $I = 0,01\text{--}5 \text{ A}, \cos \varphi = 1,$   
 $I = 0,01\text{--}1 \text{ A}, \cos \varphi = 0,6;$   
 12–48 В постоянного тока:  
 $I = 0,01\text{--}1 \text{ A}.$

→ Если DL..G хотя бы один раз сработал на напряжении >24 В и токе >0,1 А, золотое покрытие на контактах обгорает. После этого датчик можно эксплуатировать только с этим или большим напряжением и мощностью.

## Huzalozás

### DL

→ 24–250 V váltóáram:  
 $I = 0,05\text{--}5 \text{ A}, \cos \varphi = 1,$   
 $I = 0,05\text{--}1 \text{ A}, \cos \varphi = 0,6;$   
 max. 6 A, rövid ideig (< 1 s) 20 A.

### DL..G

→ 12–250 V váltóáram:  
 $I = 0,01\text{--}5 \text{ A}, \cos \varphi = 1,$   
 $I = 0,01\text{--}1 \text{ A}, \cos \varphi = 0,6;$   
 12–48 V egyenáram:  
 $I = 0,01\text{--}1 \text{ A}.$

→ Ha a DL..G típusú készülék egy alkalommal 24 V-ot meghaladó feszültséget és 0,1 A-t meghaladó áramot kapcsolt, az érintkezőkön lévő aranyréteg leégett. Ez követően már csak ezzel, vagy ennél magasabb teljesítménnyel üzemeltethető.

## Kumanda basıncının $p_s$ ayarlanması

① Sistemin voltaj besemesini kesin.

## Přestavení spínacího tlaku $p_s$

① Zařízení odpojit od sítě.

## Regulacja ciśnienia załączania $p_s$

① Odciąć doprowadzenie napięcia do instalacji.

## Установка давления срабатывания $p_s$


① Установку отключить от напряжения с созданием видимого разрыва цепи.

## A $p_s$ kapcsoló nyomás beállítása

① A berendezést kapcsolja feszült-ségmentesre.





→ Die Kontakte 3 und 2 schließen mit steigendem Druck. Die Kontakte 1 und 3 schließen bei fallendem Druck.

① Anlage spannungsfrei schalten.



→ 3 ve 2 nolu kontaktlar yükselen basıncda kapanır. 1 ve 3 nolu kontaktlar düşen basıncda kapanır.


① Sistemin voltaj beslemesini kesin.



Pg 11: Ø 8-12 mm


**DL 1,5A**

**DL..T: 220/240 V~,  
DL..N: 110/120 V~,  
DL..K: 24 V=, LED**



**DL..-6**

**DL..T: 220/240 V~,  
DL..N: 110/120 V~,  
DL..K: 24 V=, LED**



→ Kontakt 3 a 2 se spínají se stoupajícím tlakem. Kontakt 1 a 3 se spínají s klesajícím tlakem.

→ Styki 3 i 2 zwierają przy wzroście ciśnienia. Styki 1 i 3 zwierają przy spadku ciśnienia.

→ Kontakty 3 и 2 замыкаются при повышении давления. Контакты 1 и 3 замыкаются при понижении давления.



① Odciąć doprowadzenie napięcia do instalacji.

→ Kontakty 3 и 2 замыкаются при повышении давления. Контакты 1 и 3 замыкаются при понижении давления.


① Установку отключить от напряжения с созданием видимого разрыва цепи.

→ A 3. és 2. érintkezők a nyomás növekedésekor zárnak. Az 1. és 3. érintkezők a nyomás csökkenésekor zárnak.





① A berendezést kapcsolja feszült-ségmentesre.



**i** 24 V= LED + = schwarz  
siyah  
černý  
czarna  
черный  
fekete  
- = weiß  
beyaz  
bílý  
biała  
белый  
fehér




**i** 24 V= LED + = schwarz  
siyah  
černý  
czarna  
черный  
fekete  
- = weiß  
beyaz  
bílý  
biała  
белый  
fehér



## Funktionstest

- Zu empfehlen ist eine Funktionsprüfung einmal im Jahr.
- Während des Betriebes die Testtaste drücken – Druckwächter schaltet.
- Bei Differenzdruck beide Tasten gleichzeitig drücken.



## Fonksiyon testi

- Yılda bir kez fonksiyon kontrolünün yapılması tavsiye edilir.
- İşletme esnasında Test butonuna basın. Prezostat devreye girer.
- Fark basıncında her iki butona aynı zamanda basın.

## Test funkce

- Doporučujeme test funkce jednou do roka.
- Během provozu stisknout tlačítko testu – hlídá tlaku spíná.
- Při diferenčním tlaku stisknout obě tlačítka.

## Próba działania

- Zaleca się wykonanie próby działania raz w roku.
- Podczas pracy instalacji nacisnąć przycisk – czujnik ciśnienia dokonuje przełączenia.
- W przypadku różnicy ciśnien nacisnąć równocześnie oba przyciski.

## Эксплуатационные испытания

- Рекомендуется проводить эксплуатационные испытания один раз в год.
- Во время режима работы нажать проверочную кнопку – датчик давления срабатывает.
- При перепаде давления обе кнопки нажать одновременно.



## Működéstesztek

- Ajánlott az évenként egyszeri alkalommal elvégzendő működés-ellenőrzés.
- Üzem közben nyomja meg a teszt-nyomógombot – a nyomáskapcsoló műszer kapcsol.
- Nyomáskülönböző esetén egyidejűleg nyomja meg mind a két gombot.



## Zubehör

Befestigungsset


74913661



74916185





Schlauchset




74919272

## Aksesuar


Bağlama seti



74916185





Hortum seti




## Příslušenství



Upevňovací set



74916185



Set pro hadice



## Osprzęt

Zestaw mocujący



## Принадлежности

Набор для монтажа


Набор шлангов

## Tartozékok

Rögzítő készlet



Tömlökészlet

## Normgerätestecker




74916159

Norm aleti soketi



Normovaná zástrčka




Znormalizowana wtyczka przyrządowa

Стандартный штекер


Szabványos készülék-dugaszoló

Kontroll-Lampe  
rot oder grün



Kontrol lambası  
kırmızı veya yeşil

Kontrolka  
červená nebo zelená



Lampa kontrolna  
czerwona lub zielona

Контрольная лампа  
красная или зеленая

Ellenőrző lámpa  
piros vagy zöld



**i** Kontroll-Lampe, grün  
Kontrol lambası, yeşil  
Kontrolka, zelená  
Lampa kontrolna, zielona  
Контрольная лампа, зеленая  
Ellenőrző lámpa, zöld

220/250 V~ 110/120 V~ 220/250 V~ 110/120 V~

Bestell-Nr./Sipariş Nr./Objednací č./Nr zamów./Заказной номер/Rendelési szám


74916122 74916121 74920429 74920430

LED rot/grün



LED, kırmızı/yeşil

LED, červená/zelená



Dioda, czerwona/zielona

Светодиод, красный/зеленый

LED, piros/zöld

**i** LED, rot/grün  
LED, kırmızı/yeşil  
LED-kontrolka, červená/zelená  
Dioda, czerwona/zielona  
Светодиод, красный/зеленый  
LED, piros/zöld


24 V=~/

Bestell-Nr./Sipariş Nr./Objednací č./Nr zamów./Заказной номер/Rendelési szám

74921089

Adapter für Befestigung

DL 1,5A:  
74916157



Bağlı adaptör



Adaptér k upevnění

Łącznik pośredni do mocowania Адаптер для крепления

Rögzítő adapter

Außenverstellung

DL 1,5A  
74916155



Dış ayarlama

Vnější přestavení

Regulacja z zewnątrz

Приспособление для наружной  
настройки

Külső beállítás

Technische Änderungen, die dem  
Fortschritt dienen, vorbehalten.

Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Technické změny sloužící vývoji  
jsou vyhrazeny.

Zmiany techniczne służące postę-  
powi technicznemu zastrzeżone.

Возможны технические изменения,  
служащие прогрессу.

A műszaki fejlődést szolgáló vál-  
toztatások jogát fenntartjuk.

Bei technischen Fragen wenden  
Sie sich bitte an die für Sie zustän-  
dige Niederlassung/Vertretung. Die  
Adresse erfahren Sie im Internet  
oder bei der G. Kromschröder AG,  
Osnabrück.

Zentrale Kundendienst-Einsatz-  
Leitung weltweit:  
G. Kromschröder AG, Osnabrück  
Tel. +49 (0)5 41/12 14-3 65  
Tel. +49 (0)5 41/12 14-4 99  
Fax +49 (0)5 41/12 14-5 47

G. Kromschröder AG  
Postfach 28 09  
D-49018 Osnabrück  
Strothweg 1  
D-49504 Lotte (Büren)  
Tel. +49 (0)5 41/12 14-0  
Fax +49 (0)5 41/12 14-3 70  
info@kromschroeder.com  
www.kromschroeder.de

Teknik sorularınız olduğunda lütfen  
sizin için sorumlu olan şubeye /  
temsilciğe danışıniz. İlgili adresler  
Internet sayfamızda veya  
G. Kromschröder AG, Osnabrück  
firmasından temin edilebilir.

Při technických dotazech se  
obratte prosím na odpovídající  
pobočku/zastoupení. Adresu se  
dozvite z Internetu nebo od  
G. Kromschröder AG, Osnabrück.

W przypadku zapytań natury  
technicznej prosimy o zwrócenie  
się do właściwej filii/przedsta-  
wicielstwa firmy. Adresy zamiesz-  
czono w Internecie, informacjami  
na temat adresów stuży także  
firma G. Kromschröder AG,  
Osnabrück.

При технических вопросах обра-  
щайтесь, пожалуйста, к соответствующему  
филиалу/представительству. Адрес Вы  
узнаете в Интернете или на фирме  
"Г. Кромшрёдер АО", Оsnабрюк.

Műszaki kérdésekkel kérjük  
forduljon az Ön számára illetékes  
kirendeltségez/képviselethez.  
Ezek címét az Internetről vagy a  
G. Kromschröder AG, Osnabrück  
cégtől tudhatja meg.

