Библиотека СОК

ПАМЯТКА ДЛЯ МОНТАЖНИКОВ

ЗАВОД АВТОМАТИКИ ELECTROTEST

www.electrotest.ru

Датчики REGIN
Таблица зависимости сопротивления от температуры

-30 - +30°C	0 - +30°C	0 - +60°C	Сопротивление кОм
-30	0	0	15,00
	1		14,83
	2		14,67
	3		14,50
	4		14,33
-20	5	10	14,17
	6		14,00
	7		13,83
	8		13,67
	9		13,50
-10	10	20	13,33
	11		13,17
	12		13,00
	13		12,83
	14		12,67
0	15	30	12,50
	16		12,33
	17		12,17
	18		12,00
	19		11,83
10	20	40	11,67
	21		11,50
	22		11,33
	23		11,17
	24		11,00
20	25	50	10,83
	26		10,67
	27		10,50
	28		10,17
	29		11,00
30	30	60	10,00

Измерение сопротивления может выполняться только в случае, когда датчик отключен от контроллера или модуля автоматики.