

**Инструкция по эксплуатации и монтажу**

**Реле давления газа и воздуха**  
**Тип GW...A5**  
**Тип GW...A5/1**

**Provozní a montážní návod**


**Hlídac tlaku plynu a vzduchu**  
**GW...A5**  
**GW...A5/1**

**Instrukcja obsługi i montażu**


**Czujnik ciśnienia gazu i powietrza**  
**GW...A5**  
**GW...A5/1**

**Kullanım ve Montaj Kılavuzu**


**Gaz ve hava presostatı**  
**GW...A5**  
**GW...A5/1**




Макс. рабочее давление  
 Max. provozní tlak  
 Maks. ciśnienie robocze  
 Azm. işletme basıncı  
**GW 3/10/50/150 A5**  
 $p_{\max} = 500 \text{ mbar}$   
**GW 500 A5**  
 $p_{\max} = 600 \text{ mbar}$





Температура окружающей среды  
 Teplota okolí  
 Temperatura otoczenia  
 Çevre sıcaklığı  
 $-15^{\circ}\text{C} \dots +70^{\circ}\text{C}$




**Реле давления/Hlídac tlaku**  
**Czujnik ciśnienia/Presostat**  
**Тип/Typ/typ/Tip**  
**GW...A5**  
 согласно / podle / wg / göre  
**EN 1854**




Температура рабочей среды  
 Teplota média  
 Temperatura czynnika  
 Akışkan sıcaklığı  
 $-15^{\circ}\text{C} \dots +70^{\circ}\text{C}$

**Диапазоны регулирования**  
**Rozsahy nastavení**  
**Zakresy nastawień**  
**Ayar aralıkları**

Температура хранения  
 Teplota skladování  
 Temperatura przechowywania  
 Depolama sıcaklığı  
 $-30^{\circ}\text{C} \dots +80^{\circ}\text{C}$




**~(AC) eff., min./mini 24 V**,  
**~(AC) max. /maxi. 250 V**  
**= (DC) min./mini. 24 V**,  
**= (DC) max. /maxi. 48 V**



Семейство      1 + 2 + 3  
 Skupina      1 + 2 + 3  
 Rodzina      1 + 2 + 3  
 Familya      1 + 2 + 3



**Номинальный ток/Jmenovitý proud/Prąd znamionowy** /Nominal kumanda cereyanı  
**GW 3 A5: ~ (AC) 6 A**  
**GW 10...500 A5: ~ (AC) 10 A**  
**Ток включения /Spínaci proud/**  
**Prąd łączeniowy/Kumanda cereyanı**  
**GW 3 A5: ~(AC) 4 A cos φ 1**  
 $~(\text{AC}) 2 \text{ A cos } \phi 0,6$   
**GW 10...500 A5:**  
 $~(\text{AC}) \text{ max./maxi. } 6 \text{ A cos } \phi 1$   
 $~(\text{AC}) \text{ max./maxi. } 3 \text{ A cos } \phi 0,6$   
**GW 3...500 A5:**  
 $~(\text{AC}) \text{ eff., min./mini. } 20 \text{ mA}$ ,  
 $= (\text{DC}) \text{ min./mini. } 20 \text{ mA}$   
 $= (\text{DC}) \text{ max./maxi. } 1 \text{ A}$



Вид защиты  
 Krytí  
 Rodzaj ochrony  
 Koruma türü  
**IP 54** согласно/ подле / wg / göre  
**IEC 529 (EN 60529)**



**Положение при монтаже/ Poloha vestavění / Położenie zabudowy / Montaj pozisyonu**

	<p>Стандартное положение, в котором производится монтаж;          в случае иного монтажа учитывать изменение точки переключения.          Standardní poloha vestavění; při odchylce dbát změny spináčového bodu.          Standardowe położenie montażowe; w razie odchyłek uwzględnić zmianę punktu przełączania.          Standart montaj konumu; sapma durumunda, devreye girme noktasındaki değişiklik dikkate alınmalıdır.</p>	<p>GW 3...50 A5 max./макс. <math>\pm 0,6 \text{ mbar}</math> / мбар          GW 150 A5 max./макс. <math>\pm 1 \text{ mbar}</math> / мбар          GW 500 A5 max./макс. <math>3 \text{ mbar}</math> / мбар</p>
	<p>При монтаже в горизонтальном положении реле давления срабатывает при более высоком давлении.          Při vodorovné montáži spíná tlak při vyšším tlaku.          Przy montażu w położeniu poziomym czujnik ciśnienia przełączca przy wyższym ciśnieniu.          Yatay montaj konumundaki montajda, presostat daha yüksek bir basınçta devreye girer.</p>	
	<p>При монтаже в перевернутом горизонтальном положении реле давления срабатывает при более низком давлении.          Při vodorovné montáži obrácené (hlavou dolů) spíná tlak při nižším tlaku.          Przy montażu w położeniu poziomym do góry nogami czujnik ciśnienia przełączca przy niższym ciśnieniu.          Yatay baş üzeri konumundaki montajda, presostat daha düşük bir basınçta devreye girer.</p>	
	<p>При монтаже в промежуточном положении реле давления срабатывает при давлении, отличающемся от установленного заданного давления, не более чем на.          Při montáži v mezipoloze spíná tlak při nastavené požadované hodnoty maximálně vyšším, resp. nižším tlaku.          Przy montażu w położeniu pośrednim czujnik ciśnienia przełączca przy ciśnieniu maksymalnie wyższym lub niższym od nastawionej wartości zadanej.          Ara montaj konumundaki montajda, presostat ayarlı basınçtan azami oranda daha yüksek veya daha düşük bir basınçta devreye girer.</p>	

## Сборочные размеры/ Montážní rozměry

Wymiary montażowe / Boyutlar [mm]

GW ...A5




Макс. крутящие моменты/Трубопроводная арматура  
max. krouticí momenty / příslušenství systému  
Maks. momenty obrotowe/wyposażenie systemu  
Azm. tork değerleri / Sistem aksesuarı

M 4

2,5 Nm

Макс. крутящий момент винта крышки  
Max. utahovací moment převlečného šroubu  
Maks. moment dokręcania śruby z łączem kołpakowym  
Azm. kapak civatası tork değeri

1,2 Nm




Макс. момент затяжки уплотнительного винта в измерительном патрубке  
max. krouticí momenty těsnící šroub v měřicím nástavci  
Max. moment dokręcenia śruby uszczelniającej w króćcu pomiarowym  
Ölçme soketindeki sızdırmaz civata azm. torkları


2 Nm



Используйте специальные инструменты!  
Používat vhodné nářadí!  
Wykorzystać odpowiednie narzędzia!  
Uygun alet kullanı!



Узел запрещается использовать в качестве рычага.  
Přístroj nesmí být používán jako páka.  
Urządzenia nie używać w charakterze dźwigni.  
Cihaz kol olarak kullanılmamakta olmalıdır.



**Присоединение узлов**  
**Možnosti pripojení**  
**Możliwości zabudowy**  
**Montaj olanakları**

GW...A5



MB-VEF ... B01  
 DMV-VEF  
 DMV-D(LE) ... /11  
 DMV-SE  
 MB-D ...  
 MB-Z ...  
 FRI ... /10  
 :

**Соединение для подачи давления**  
**Flančové spojenie s**  
**uplatnítelným kôlcom na spodnej**  
**strane regulačného ventilu.**

**Крепление**

2 болта M4x20 с самонарезающейся резьбой

**Tlakový pripoj**

O-kroužek přírubového spoje na spodní straně hlídace tlaku.

**Upevnění**

2 šrouby M4 x 20, závitořezné.

**Przyłącze ciśnieniowe**

Łącznik kolnierzowy z pierścieniem uszczelniającym typu O-ring na spodzie czujnika ciśnienia.

**Zamocowanie**

2 śruby M4 x 20 samogwintujące.


**Başınç bağlanması**

Presostatın alt tarafında O-ring flanş bağlanması

**Bağlantı**

2 Adet M4 x 20 civata kendinden oluk açmalı

**Присоединение узлов**  
**Možnosti pripojení**  
**Możliwości zabudowy**  
**Montaj olanakları**  
**DMV.../11**  
**DMV-SE/VEF**





**1 [GW...A5 + VPS 504]**  
 Такое видоизменение конструкции допускается!  
 Přípustná možnost namontování!  
 Dopuszczalny sposób dobudowania!  
 Müsade edilen montaj olanağı!

**2 [GW...A5]**  
 Такое видоизменение конструкции допускается!  
 Přípustná možnost namontování!  
 Dopuszczalny sposób dobudowania!  
 Müsade edilen montaj olanağı!

**3 [GW...A5]**  
 Такое видоизменение конструкции допускается!  
 Přípustná možnost namontování!  
 Dopuszczalny sposób dobudowania!  
 Müsade edilen montaj olanağı!



**Видоизменение не допускается!**  
**Nepřípustné namontování!**  
**Niedopuszczalne dobudowanie!**  
**Müsade edilmeyen montaj!**



**Внимание!**  
 DMV-VEF, DMV-SE номинальный внутренний диаметр DN 65 - DN 125: видоизменение конструкции на узле 1 невозможно !

**Pozor!**  
 DMV-VEF, DMV-SE jmenovitá světllosť DN 65 - DN 125: není možné namontování na 1!




**Uwaga!**  
 DMV-VEF, DMV-SE szerokość nominalna DN 65 - DN 125: dobudowanie na 1 niemożliwe!

**Dikkat!**  
 DMV-VEF, DMV-SE Nominal çap DN 65 – DN 125: 1'e monte etmek mümkün değil!

**Присоединение узлов**  
**Možnosti pripojení**  
**Możliwości zabudowy**  
**Montaj olanakları**

**MultiBloc**

**MB-D, MB-Z, MB-VEF**



**3 [GW...A5]**  
 Такое видоизменение конструкции допускается!  
 Přípustná možnost namontování!  
 Dopuszczalny sposób dobudowania!  
 Müsade edilen montaj olanağı!

**4 [GW...A5]**  
 Такое видоизменение конструкции допускается!  
 Přípustná možnost namontování!  
 Dopuszczalny sposób dobudowania!  
 Müsade edilen montaj olanağı!



**Недопустимый монтаж!**  
**Nepřípustná montáž!**  
**Niedopuszczalne wbudowanie!**  
**Müsade edilmeyen montaj!**

**Варианты установки GW...A5**  
Предохранительный электромагнитный  
клапан SV-... 505-520

Точка для измерения давления GW...A5  
Установка возможна ...

	SV 505/507	SV 510/512	SV 520	
1	pe	pa	pa	
2	нет	pe	pe	
3	нет	pe <sup>(1)</sup>	pe	
4	pa с 221 630 горизонтальный	pa <sup>1)</sup>	pa	

**Možnosti připojení GW...A5**  
Bezpečnostní magnetický ventil  
SV-... 505-520

Snímač tlaku GW...A5  
Připojení možné ...

	SV 505/507	SV 510/512	SV 520	
1	pe	pa	pa	
2	ne	pe	pe	
3	ne	pe <sup>(1)</sup>	pe	
4	pa s 221 630 horizontálně	pa <sup>1)</sup>	pa	

**Możliwości montażowe GW...A5**  
Zawór elektromagnetyczny  
bezpieczeństwa SV-... 505-520


Punkt pomiaru ciśnienia GW...A5  
Możliwy montaż...

	SV 505/507	SV 510/512	SV 520	
1	pe	pa	pa	
2	nie	pe	pe	
3	nie	pe <sup>(1)</sup>	pe	
4	pa z 221 630 poziomo	pa <sup>1)</sup>	pa	

**Montaż olanakları GW...A5**  
Güvenlik manyetik ventili  
SV-... 505-520

Basınç çıkışı GW...A5  
Montaj mümkün ...

	SV 505/507	SV 510/512	SV 520	
1	pe	pa	pa	
2	hayır	pe	pe	
3	hayır	pe <sup>(1)</sup>	pe	
4	pa 221 630 yatay	pa <sup>1)</sup>	pa	



<sup>1)</sup> При монтаже реле давления учитывать установку на фланцах!


<sup>1)</sup> Při montáži hlídace tlaku dbát na připojení příruby!

<sup>1)</sup> Przy montażu czujnika ciśnienia zwrócić uwagę na prawidłowy montaż kołnierza!

<sup>1)</sup> Prosestat montajında, flanş üzerinden montaja dikkat edilmelidir!

**Электрическое соединение**  
**Elektrický přípoj**  
**Podłączenie elektryczne**  
**Elektrik bağıltısı**  
**EN 60730**

DIN EN 175 301-803



Для повышения  
коммутационной способности  
при значении постоянного тока  
 $< 20 \text{ A}$  и 24 В рекомендуется  
применение звена RC.


Ke zvýšení spínacího výkonu se  
u DC-použití  $< 20 \text{ A}$  a 24 V  
doporučuje nasazení RC-článku.

Dla podwyższenia zdolności  
przelaczania zalecane jest  
wykorzystanie członu RC w  
zastosowaniach DC (zasilanie  
pradem stałym)  $< 20 \text{ A}$  i 24 V.

Kumanda kapasitesini  
yükseletmek için  $< 20 \text{ mA}$  ve 24  
V değerlerindeki DC  
kullanımlarında RC elemanının  
kullanılması tavsiye edilir.

**Переключательная функция**  
**Spínací funkce**  
**Funkcja przełączania**  
**Kumanda fonksiyonları**  
**GW...A5**

**При возрастающем давлении:**  
 1 NC открывается, 2 NO  
закрывается.  
**При падающем давлении:**  
 1 NC закрывается, 2 NO  
открывается.



**Při stoupajícím tlaku:**  
 1 NC otvídá, 2 NO zavírá.  
**Při klesajícím tlaku:**  
 1 NC zavídá, 2 NO otvídá.

**Przy rosnącym ciśnieniu:**  
 1 NC rozwiera, 2 NO zwiera.  
**Przy malejącym ciśnieniu:**  
 1 NC zwiera, 2 NO rozwiera.

**Basınç yükselirken:**  
 1 NC açar, 2 NO kapatır.  
**Basınç düşerken:**  
 1 NC kapatır, 2 NO açar.

**Оснастка**  
**Příslušenství**  
**Osprzęt**  
**Aksesuar**

**Заказной №**  
**Objednávací č.**  
**Nr zamów.**  
**Sipariş no.**

**для узла/типа**  
**pro přístroj/typ**  
**Dla urządzenia/typ**  
**Cihaz / Tip için**

**Номинальные внутренние диаметры**  
**Jmenovité světlosti**  
**Średnice znamionowe**  
**Nominal çap**

Montage-Set	223 280		
Сборочный комплект			
Montážní sada			
Zestaw montażowy			
Montaj seti			
2 x M4 x 20			
1 x Уплотнительное кольцо/ O-kroužek/ pierścień typu/ O-ring			
Адаптер p <sub>Br</sub>	214 975	MB-D ... MB-Z ... DMV- ...	Rp 3/8 – Rp 2 Rp 3/8 – Rp 2 Rp 3/8 – Rp 2
Adaptér p <sub>Br</sub>			
Łącznik pośredni p <sub>Br</sub>			
Adaptör p <sub>Br</sub>			
Адаптер для GW ... A5 с соединением G 1/4, в комплекте	222 982	DMV - ... MB - ... 415-420	Rp 3/8 – Rp 2 Rp 3/8 – Rp 2
Adaptérová sada pro GW ... A5 s přípojem G 1/4			
Zestaw łącznikowy dla GW ... A5 z przyłączeniem G 1/4			
GW Adaptör seti... A5 ile			
Адаптер на резьбовом фланце (G 1/8)	221 630	MB - ... 405-412 DMV - ... SV - ... 505-520	Rp 3/8 – Rp 1 1/4 Rp 3/8 – Rp 2
Adaptér na závitovou přírubu (G 1/8)			
Adapter na kolnierz gwintowany (G 1/8)			
Vida dişli flanş üzerine adaptör (G 1/8)			
Штепельная розетка, 3 полюсная + заземление, серая GDMW	210 318		
Svorkovnice 3pol. + E (uzemnení) šedá GDMW			
Puszka przewodowa 3bieg. + uziemienie, szara GDMW			
Hat kutusu, 3-kutuplu + E gri GDMW			

## Регулирование реле давления газа

С помощью специальных инструментов, отвертки № 3 или PZ 2, открутить болты на кожухе, рис. 1.  
Снять кожух.

## Nastavení hlídáče tlaku plynu

Kryt s vhodným nářadím odmontovat, šroubovák č. 3 resp. PZ 2, obrázek 1. Kryt sejmout.


## Regulacja czujnika ciśnienia gazu

Zdemontować kolpak przy pomocy odpowiedniego narzędzia; wykorzystać wkrętak nr 3 lub PZ 2, rysunek 1.  
Zdjąć kolpak.

## Presostatın ayarlanması

Kapağı uygun bir alet ile demonte edin. Tornavida No. 3 veya PZ 2, Şekil 1  
Kapağı çıkarın.

1



Реле давления установить с помощью регулировочного колесика со шкалой на заданное значение давления, рис. 2.

### **⚠ Соблюдайте указания изготавителя горелок!**

Реле давления включается при падении давления: установка на ▲.  
Кожух снова монтируется!

Wyregulować czujnik ciśnienia przy pomocy pokrętla ze skalą nastawiając wymaganą wartość zadaną ciśnienia, rysunek 2.

### **⚠ Przestrzegać instrukcji producenta palnika!**

Czujnik ciśnienia ulega przełączeniu przy spadku ciśnienia: nastawienie ▲.  
Na powrót założyć kolpak!

Hlídáč tlaku nastaví na regulačním kolečku se stupnicí na předepsanou požadovanou hodnotu tlaku, obrázek 2.

### **⚠ Dbát návodu výrobce hořáku!**


Hlídáč spíná při klesajícím tlaku: nastavení na ▲.  
Kryt opět namontovat!

Skalalı (kadranlı) ayar düğmesi ile presostati öngörülmüş nominal basınç değerine ayarlayın, Şekil 2.

### **⚠ Brülör imalatçısının talimatlarına dikkat edin!**

Presostat düşen basınç değerinde açıyor: Sol sınırlama çizgisine ▲ ayarlayın.  
Koruma kapağını tekrar takın!

2





Проводить работы на реле давления разрешается только квалифицированному персоналу.

Práce na hlídači tlaku směří být prováděny pouze odborným personálem.

Prace w obrębie czujnika ciśnienia mogą być wykonywane wyłącznie przez fachowców.

Presostat ünitesinde yapılması gereken işlemler sadece yetkili servis elemanları tarafından yapılmalıdır.




Не допускается стекание конденсата обратно в узел. При низких температурах, в результате обледенения, возможно нарушение и прекращение работы узла.

Kondenzát nesmí vniknout do přístroje. Při teplotách pod bodem mrazu je možná chybná funkce/výpadek způsobená námrazou.

Nie dopuścić do wniknięcia kondensatu do urządzenia. W minusowych temperaturach może to spowodować nieprawidłowe działanie/ uszkodzenie na skutek zamarznięcia.

Kondanse suyun cihazın içine girmesini önleyiniz. Sicaklığın sıfırın altına düşmesi halinde, bu su donabilir ve bu da hatalı işlev / cihazın çalışmamasına sebep olabilir.



При проведении проверки трубопровода на герметичность шаровой кран перед реле давления следует закрутить.

Zkouška těsnosti potrubí: kulový kohout před hlídáčem tlaku zavřít.

Kontrola szczelności rurociągu: zamknąć zawór kulowy leżący przed czujnikiem ciśnienia.

Boru hatlarının sızdırmazlığını kontrolü: Presostat ünitesinden önceki yuvarlak (küresel) vanayı kapatınız.




После завершения работ на реле давления провести проверку на герметичность и правильность функционирования.

Po ukončení prací na hlídači tlaku: provést zkoušku těsnosti a funkční zkoušku.

Po zakończeniu prac w obrębie czujnika ciśnienia należy przeprowadzić kontrolę szczelności i działania.

Presostat ünitesindeki çalışmalarдан sonra: Sızdırmazlık ve fonksiyon kontrolü yapınız.



Запрещается проведение работ, если узел находится под газовым давлением или напряжением. Избегайте открытого огня. Соблюдайте инструкции государственных ведомств.

Nikdy neprovádět práce tehdy, když je zařízení pod tlakem plynu nebo pod napětím. Nepřiblížovat se s otevřeným ohněm. Dodržovat místní předpisy.

Nigdy nie podejmować czynności roboczych przy utrzymaniu ciśnienia gazu lub przy doprowadzeniu napięcia. Unikać otwartych źródeł ognia. Przestrzegać przepisów bhp.

Gaz basıncı veya elektrik gerilimi mevcutken katıyen sisteme herhangi bir çalışma (bakım / onarım / değiştirme vs.) yapmayın. Açık ateş bulundurmayınız. Kanunu yönetmeliklere uyunuz.



При несоблюдении указаний может быть нанесен физический или материальный ущерб.

Při nedodržování pokynů jsou možné následné škody na zdraví nebo věcné škody.

Nie przestrzeganie wskazówek postępowania może być przyczyną szkód osobowych i rzeczowych.

Verilen bilgi ve talimatlara uyulmazsa, can ve mal kaybı veya hasar söz konusudur.