



РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Выносные воздухоохлаждаемые конденсаторы SHV

"Сухие" охладители SHL

Ø500, Ø800



СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ ЕВРОПЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА

Настоящим заявлено, что все компоненты рассматриваемого в данном руководстве оборудования спроектированы и изготовлены в соответствии с Директивой Европейского сообщества 89/392 EEC (Безопасность оборудования) и отвечают требованиям ниже следующих стандартов и их дополнений:

EN 60335-1 (CEI 61-50) - Безопасность домашних электроприборов и подобных электрических устройств. Основные требования.

CEI-EN 60335-2-40 - Безопасность домашних электроприборов и подобных электрических устройств. Часть 2. Специальные требования к подключаемым к источнику электропитания тепловым насосам, кондиционерам, осушителям.

89/336 CE и модификации - Устойчивость к электромагнитным эмиссиям.

73/23 CEE - Слаботочное оборудование.

Тем не менее, отдельное (вне комплектного агрегата) использование компонентов, составляющих рассматриваемое оборудование, запрещается.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Несоблюдение или неправильное выполнение инструкций, приведенных в данном руководстве, может привести к человеческой травме или повреждению материальных ценностей.

A) При транспортировке и подъеме агрегата обязательно выполнение следующих требований:

- Все погрузо-разгрузочные работы, в т.ч. с использованием кранов, вилочных погрузчиков и т.п., должны выполняться только квалифицированным персоналом.
- Обязательно использование рабочих перчаток.
- Запрещается стоять под грузом.

B) При выполнении электромонтажных работ обязательно выполнение следующих требований:

- Работы должны выполняться только квалифицированным персоналом.
- Перед выполнением работ обязательно отключение агрегата от источника электропитания.
- Основной рубильник, расположенный в силовом блоке электрической панели, должен быть разомкнут и заблокирован в этом положении.

C) При выполнении работ по подключению к распределительным коробкам и коллекторам обязательно выполнение следующих требований:

- Работы должны выполняться только квалифицированным персоналом.
- Гидравлический (питательный) контур должен быть закрыт, т.е. подключаемые компоненты не должны находиться под давлением.
- При выполнении сварочных работ нельзя направлять пламя сварочного аппарата на оборудование. При необходимости используйте защитный экран.

D) Подлежащие утилизации компоненты и материалы:



- Компоненты, изготовленные из полимерных материалов - полиэтилена, АБС (акрилонитрилбутадиенстирол), резины.
- Металлические компоненты, изготовленные из чугуна, нержавеющей стали, меди, алюминия.
- Жидкий хладагент (см. инструкции по утилизации соответствующего хладагента).

E) Удалите защитную прозрачную пленку с полированной поверхности металлических компонентов.

СЕРТИФИКАЦИЯ EUROVENT

Все оборудование, выпускаемое LU-VE, имеет сертификат ЕВРОВЕНТ по программе "Certified All", гарантирующей достоверность всех технических данных, приведенных в документации, в т.ч. таких как





- производительность агрегата;
- расход воздуха;
- потребляемая мощность электродвигателя;
- звуковая мощность;
- потеря напора (для SHL).

ВАРИАНТ МОНТАЖА - ВЕРТИКАЛЬНЫЙ (РАЗДАЧА ВОЗДУХА ВПЕРЕД, ЗАБОР - СЗАДИ)**SHV Ø 500
SHL Ø 500**

Установка на позиции
и выполнение ветровых
растяжек







**SHV Ø 500
SHL Ø 500**

| Ø 500 мм x кол-во вент. | 1 о | 2 00 | 3 000 | 4 00 | 6 000 |
|--------------------------------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| A мм | 1085 | 1895 | 2705 | 1895 | 2705 |
| B мм | 783 | 1593 | 2403 | 1593 | 2403 |

SHV**SHL**

Тип гидравлического контура - варианты расположения
входных/выходных соединительных патрубков




C - D - L - M

**ВАРИАНТ МОНТАЖА - ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ (РАЗДАЧА ВОЗДУХА ВВЕРХ, ЗАБОР - СНИЗУ)**





При установке агрегата в горизонтальное положение соблюдайте
следующие правила:


- подъемно-транспортные стропы должны быть всегда натянуты
вертикально (**B - D**);
- во избежание скольжения агрегата под его основание должны
быть подложены специальные упоры (**C**).

При установке агрегата на позиции оператора
погрузо-разгрузочных работ должен находиться в стороне от
агрегата. Ни в коем случае нельзя находиться под устанавливаемым
оборудованием.








ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ - УСТАНОВКА НА СТОЙКАХ**ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ - РАЗМЕРЫ**

| SHV Ø 500 | Ø 500 мм x кол-во вент. 1° | 2 00 | 3 000 | 4 00 | 6 000 |
|------------------|-----------------------------------|------|-------|------|-------|
| SHL Ø 500 | A мм | 1085 | 1895 | 2705 | 1895 |
| | B мм | 810 | 1620 | 2430 | 1620 |

SHV**SHL** Тип гидравлического контура - варианты **C - D - L - M**Установка
виброизолирующих
опорОПЦИОНАЛЬНАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

МИНИМАЛЬНЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЗАЗОРЫ**SHV Ø 500****МИНИМАЛЬНЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЗАЗОРЫ ПРИ ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ВАРИАНТЕ МОНТАЖА**


$$Y = \sqrt{A \times B}$$

**МИНИМАЛЬНЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЗАЗОРЫ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНОМ ВАРИАНТЕ МОНТАЖА**


ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ЛИНИЙ К СОЕДИНİТЕЛЬНЫМ ПАТРУБКАМ КОЛЛЕКТОРОВ



Нельзя изгибать соединительные патрубки коллекторов при подключении к ним гидравлических линий.





Диаметры соединительных патрубков в зависимости от типоразмера агрегата указаны в технических каталогах



| * Ø | ТИП РЕЗЬБЫ |
|--------|------------|
| 1" | DIN 25 |
| 1 1/2" | DIN 40 |
| 2" | DIN 50 |
| 2 1/2" | DIN 65 |
| 4" | DIN 100 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ - ЧИСТКА ТЕПЛООБМЕНИКА

ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА АГРЕГАТА



ПРАВИЛЬНО

НЕ ПРАВИЛЬНО

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

SHV - SHL

После каждого 4-х недельного периода бездействия рекомендуется запуск агрегата на 3-5 часов.

SHL

Использовании в охладителе воды без добавления гликоля допустимо только в том случае, если температура окружающего воздуха выше 0 °C. Для предотвращения замерзания жидкости в период бездействия агрегата рекомендуется слить воду из гидравлического контура агрегата, продуть его несколько раз сухим воздухом и залить гликоль.

Температура жидкости в контуре должна быть не более 60 °C.




ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ВЕНТИЛЯТОРА**SHV**
Ø 500**SHL**
Ø 500

| | SHVN | SHLN | SHVS | SHLS | SHVR | SHLR | N° |
|---------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-----------|
| 24- 29 | 24- 29 / A-B-C-D-L-M | 16- 19 | 19 / A-B-C-D-L-M | 12-15 | 15 / A-B-C-D-L-M | 1 ○ | |
| 50- 58 | 50- 58 / A-B-C-D-L-M | 32- 38 | 38 / A-B-C-D-L-M | 27-31 | 31 / A-B-C-D-L-M | 2 ∞ | |
| 73- 83 | 73- 83 / A-B-C-D-L-M | 48- 59 | 59 / A-B-C-D-L-M | 41-47 | 47 / A-B-C-D-L-M | 3 000 | |
| 98-110 | 98-110 / A-B-C-D-L-M | 67- 77 | 77 / A-B-C-D-L-M | 56-62 | 62 / A-B-C-D-L-M | 4 88 | |
| 147-165 | 147-165 / A-B-C-D-L-M | 96-114 | 114 / A-B-C-D-L-M | 81-93 | 93 / A-B-C-D-L-M | 6 888 | |

| Электродвигатель | FE 050 VDA | | FE 050 SDA | | FE 050 ADA | | Модель |
|--|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|--------------------------|
| Кол-во полюсов | 4 | | 6 | | 8 | | |
| Тип подключения фаз - "звезда" или "треугольник" | △ | × | △ | × | △ | × | 3~400 В 50 Гц |
| Потреб. мощность 1 двиг., Вт | 780 | 610 | 320 | 220 | 140 | 85 | |
| Рабочий ток 1 двигателя | I | 1.70 A | 1.10 A | 0.90 A | 0.40 A | 0.20 A | |
| Пусковой ток 1 двигателя | I _A | 8.20 A | 2.5 A | 4.5 A | 1.50 A | 1.10 A | |
| Электродвигатель | FE 050 VDA | | FE 050 SDA | | FE 050 ADA | | Модель |
| Кол-во полюсов | 4 | | 6 | | 8 | | |
| Тип подключения фаз - "звезда" или "треугольник" | △ | × | △ | × | △ | × | 3~460 В 60 Гц |
| Потреб. мощность 1 двиг., Вт | 1250 | 720 | 500 | 340 | 240 | 180 | |
| Рабочий ток 1 двигателя | I | 1.95 A | 1.05 A | 1.0 A | 0.6 A | 0.40 A | |
| Пусковой ток 1 двигателя | I _A | 9.4 A | 2.4 A | 5.0 A | 2.2 A | 1.5 A | |



I_A = пусковой ток одного электродвигателяЭлектродвигатели имеют тепловую защиту от перегрузки Т_K (встроенное тепловое реле)**ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА**

Перед выполнением электромонтажных работ обязательно отключите агрегат от источника электропитания.


Подключение **высокой скорости** вентилятораПодключение **низкой скорости** вентилятораПодключение **двух скоростей** вентилятора

Маркировка проводов соединительного кабеля


| | |
|----|------------|
| W2 | Оранжевый |
| U2 | Красный |
| V2 | Серый |
| U1 | Коричневый |
| V1 | Голубой |
| W1 | Черный |
| W2 | Белый |
| W1 | Зеленый |

**ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА**Схема подключения для **высокой скорости** вентилятора

400 В/3 Ф/50 Гц

Схема подключения для **низкой скорости** вентилятора

400 В/3 Ф/50 Гц




ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ

SHV

*Выносные
воздухоохлаждаемые
конденсаторы*

SHV, SHL Ø800


**Грузоподъемность
не менее 2000 кг**



SHL



*"Сухие" охладители
(драйкулеры)*

С ПОМОЩЬЮ ПОДЪЕМНОГО КРАНА



**Грузоподъемность
не менее 2000 кг**

**АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ
ВАРИАНТ - С ПОМОЩЬЮ
ПОГРУЗЧИКОВ**





ВАРИАНТ МОНТАЖА - ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ (РАЗДАЧА ВОЗДУХА ВВЕРХ, ЗАБОР - СНИЗУ)

При установке агрегата в горизонтальное положение соблюдайте следующие правила:

- подъемно-транспортные стропы должны быть всегда натянуты вертикально (2 - 4);
- во избежание скольжения агрегата под его основание должны быть подложены специальные упоры (3).


При установке агрегата на позиции оператора погрузо-разгрузочных работ должен находиться в стороне от агрегата. Ни в коем случае нельзя находиться под устанавливаемым оборудованием (6).





ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ - УСТАНОВКА НА ПОЗИЦИИ

SHV - SHL

Установка на позиции



| | | | | | |
|--|-----|------|-------|------|-------|
| Количество и расположение вентиляторов | 1 ○ | 2 ○○ | 3 ○○○ | 1 ○ | 4 ○○ |
| | - | 4 ○○ | 6 ○○○ | 2 ○○ | 3 ○○○ |






SHV, SHL Ø800



ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ - ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ НА СТОЙКАХ**SHV - SHL**

Позиционирование на
стойках



| Кол-во и расположение вентиляторов | 1 ○ | 2 ○○ | 3 ○○○ |
|------------------------------------|------|------|-------|
| - | | 4 ○○ | 6 ○○○ |
| A ● | 1972 | 3572 | 5172 |
| A ▶ | 2262 | 3862 | 5462 |
| B | 1520 | 3120 | 4720 |



SHL Тип гидравлического контура - варианты расположения входных/выходных соединительных патрубков (A-F)




SHL Тип гидравлического контура - варианты расположения входных/выходных соединительных патрубков (B-C-D-E)




ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ - УСТАНОВКА НА ПОЗИЦИИ**SHV - SHL**

Установка на позиции






| | | | | |
|--|---------|----------|---------|----------|
| Количество и расположение вентиляторов | 4 0000 | 5 00000 | 4 0000 | 8 00000 |
| | 8 00000 | 10 00000 | 5 00000 | 10 00000 |





ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ - ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ НА СТОЙКАХ**SHV - SHL**

Позиционирование на
стойках



| | | |
|------------------------------------|---------|----------|
| Кол-во и расположение вентиляторов | 4 0000 | 5 00000 |
| | 8 00000 | 10 00000 |
| A ● mm | 6772 | 8372 |
| A ▶ mm | 7062 | 8662 |
| B mm | 6320 | 7920 |
| C mm | 3120 | 3120 |

**SHV**

SHL Тип гидравлического контура - варианты расположения входных/выходных соединительных патрубков (A-F)





SHL Тип гидравлического контура - варианты расположения входных/выходных соединительных патрубков (B-C-D-E)











SHV, SHL Ø800

ВАРИАНТ МОНТАЖА - ВЕРТИКАЛЬНЫЙ (РАЗДАЧА ВОЗДУХА ВПЕРЕД, ЗАБОР - СЗАДИ)**SHV - SHL**


Установка на позиции


**SHV**

1 ◯
2 ◯ 4 ◯ ◯ ◯
3 ◯ ◯ 5 ◯ ◯ ◯ ◯








**ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ АГРЕГАТА И ВАРИАНТЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПАТРУБКОВ****SHL****(A)****(F)****(B-C-D-E)****(F)****(B-C-D)**

| Кол-во и расположение вентиляторов | 1 ◯ | 2 ◯ | 3 ◯ ◯ | 4 ◯ ◯ ◯ | 5 ◯ ◯ ◯ ◯ |
|------------------------------------|------|-------|---------|-----------|-----------|
| — | — | 4 ◯ ◯ | 6 ◯ ◯ ◯ | 8 ◯ ◯ ◯ ◯ | — |
| A ● ММ | 1972 | 3572 | 5172 | 6772 | 8372 |
| A ▶ ММ | 2262 | 3862 | 5462 | 7062 | 8662 |
| B ММ | 1520 | 3120 | 4720 | 6320 | 7920 |
| C ММ | - | - | - | 3120 | 3120 |




МИНИМАЛЬНЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЗАЗОРЫ**SHV Ø 800****МИНИМАЛЬНЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЗАЗОРЫ ПРИ ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ВАРИАНТЕ МОНТАЖА**

$$Y = \sqrt{A \times B}$$




**МИНИМАЛЬНЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЗАЗОРЫ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНОМ ВАРИАНТЕ МОНТАЖА**

ФИКСАЦИЯ НА МОНТАЖНОЙ ПОЗИЦИИ**ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ -**

фиксация на позиции

**ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МОНТАЖ -**

выполнение ветровых растяжек

**Установка
виброизолирующих опор**ОПЦИОНАЛЬНАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ**ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ЛИНИЙ К СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ПАТРУБКАМ**

Нельзя изгибать соединительные патрубки и коллекторов при подключении к ним гидравлических линий.

Только для SHL


* Ø ТИП РЕЗЬБЫ

| * Ø | ТИП РЕЗЬБЫ |
|--------|------------|
| 1" | DIN 25 |
| 1 1/2" | DIN 40 |
| 2" | DIN 50 |
| 2 1/2" | DIN 65 |
| 4" | DIN 100 |

* Диаметры соединительных патрубков в зависимости от типоразмера агрегата указаны в технических каталогах

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ - ЧИСТКА ТЕПЛООБМЕНИКА


ПРАВИЛЬНО



НЕ ПРАВИЛЬНО



ЗАПРЕЩАЕТСЯ

ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ
ТАБЛИЧКА АГРЕГАТА

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ВЕНТИЛЯТОРА

SHV
∅ 800
SHL
∅ 800

| КОЛ-ВО | SHVN | SHLN | SHVS | SHLS | SHVT | SHLT | SHVR | SHLR |
|--------------|---------|---------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|------|-----------------|
| 1 ○ | 65- 76 | 65- 76/A-B-C-D-E-F | 55- 60 | 55- 60/A-B-C-D-E-F | 52- 54 | 52- 54/A-B-C-D-E-F | 40 | 40/A-B-C-D-E-F |
| 2 ○○ | 134-152 | 134-152/A-B-C-D-E-F | 109-121 | 109-121/A-B-C-D-E-F | 101-108 | 101-108/A-B-C-D-E-F | 80 | 80/A-B-C-D-E-F |
| 3 ○○○ | 203-208 | 203-208/A-B-C-D-E-F | 163-180 | 163-180/A-B-C-D-E-F | 151-162 | 151-162/A-B-C-D-E-F | 120 | 120/A-B-C-D-E-F |
| 4 ○○○○ | 268-304 | 268-304/A-B-C-D-E-F | 217-240 | 217-240/A-B-C-D-E-F | 199-216 | 199-216/A-B-C-D-E-F | 160 | 160/A-B-C-D-E-F |
| 4 ○○○○○ | 269-305 | 269-305/A-B-C-D-E-F | 219-241 | 219-241/A-B-C-D-E-F | 202-218 | 202-218/A-B-C-D-E-F | 161 | 161/A-B-C-D-E-F |
| 5 ○○○○○○ | 335-380 | 335-380/A-B-C-D-E-F | 271-301 | 271-301/A-B-C-D-E-F | 251-270 | 251-270/A-B-C-D-E-F | 198 | 198/A-B-C-D-E-F |
| 6 ○○○○○○○ | 402-456 | 402-456/A-B-C-D-E-F | 324-360 | 324-360/A-B-C-D-E-F | 299-323 | 299-323/A-B-C-D-E-F | 239 | 239/A-B-C-D-E-F |
| 8 ○○○○○○○○ | 536-608 | 536-608/A-B-C-D-E-F | 432-480 | 432-480/A-B-C-D-E-F | 401-431 | 401-431/A-B-C-D-E-F | 320 | 320/A-B-C-D-E-F |
| 10 ○○○○○○○○○ | 670-760 | 670-760/A-B-C-D-E-F | 540-600 | 540-600/A-B-C-D-E-F | 501-539 | 501-539/A-B-C-D-E-F | 399 | 399/A-B-C-D-E-F |

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Питание - 400В/3Ф/50Гц

Кол-во полюсов

Тип подключения фаз - "звезда" или "треугольник"

Потребляемая мощность 1 двигателя,

Рабочий ток 1 двигателя

Пусковой ток 1 двигателя

FE080 SDA

6

FE080 ADA6N

8

FE080 ADA6K

8PS

FE080 NDA

12

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Питание - 460В/3Ф/60Гц

Кол-во полюсов

Тип подключения фаз - "звезда" или "треугольник"

Потребляемая мощность 1 двигателя,

Рабочий ток 1 двигателя

Пусковой ток 1 двигателя

FE080 SDA

6

FE080 ADA6N

8

FE080 NDA

12

1830

3.70 A

14.00 A

1130

2.20 A

4.70 A

940

1.30 A

8.40 A

700

1.90 A

2.80 A

850

1.00 A

4.70 A

460

1.00 A

1.60 A

315

0.40 A

1.90 A

175

0.60 A

1950

3.40 A

13.2 A

1300

1.95 A

4.2 A

1500

1.60 A

10.7 A

940

3.4 A

590

1.4 A

2.7 A

320

0.7 A

2.7 A


1.1 A

Ia = пусковой ток одного электродвигателя


Электродвигатели имеют тепловую защиту от перегрузки Tk (встроенное тепловое реле)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА

Перед выполнением электромонтажных работ обязательно отключите агрегат от источника электропитания.





Подключение **высокой** скорости вентилятора

400 В/3 Ф/50 Гц

Подключение **низкой** скорости вентилятора

400 В/3 Ф/50 Гц

Маркировка проводов соединительного кабеля

Подключение **двух** скоростей вентилятора

| | |
|----|------------|
| W2 | Оранжевый |
| U2 | Красный |
| V2 | Серый |
| U1 | Коричневый |
| V1 | Голубой |
| W1 | Черный |
| W2 | Белый |
| W1 | Зеленый |

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА




Схема подключения для **высокой**
скорости вентилятора





Схема подключения для **низкой**
скорости вентилятора



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

SHV - SHL

После каждого 4-х недельного периода бездействия рекомендуется запуск агрегата на 3-5 часов.

SHL

Использование в охладителе воды без добавления гликоля допустимо только в том случае, если температура окружающего воздуха выше 0 °C. Для предотвращения замерзания жидкости в период бездействия агрегата рекомендуется слить воду из гидравлического контура агрегата, продуть его несколько раз сухим воздухом и залить гликоль.

Температура жидкости в контуре должна быть не более 60 °C.