

# Защитная трубка для манометра





## Назначение:

Защитные трубки служат для предохранения манометров от перегрева. Трубки монтируются:

- непосредственно перед манометром;
- перед запорным краном или клапаном.

## Исполнение:

U – формой (WSU) и формой петли (WSK).



Тип	Артикул	Рабочее давление е	Рабочая температура	D	h	h1	L	r	s
WSU 15 AA	03.91.215	25	150	-	170	130	225	22,5	22
WSU 15 AS	03.91.315	25	150	-	170	130	225	22,5	22
WSU 15 S	03.91.415	25	150	-	170	130	225	22,5	-
WSK 15	03.91.515	25	150	56	240	120	-	-	22

Для трубок WSU:

AA – с обеих сторон наружная резьба 1/2"

AS – на входе наружная резьба 1/2", на выходе внутренняя резьба 1/2"

S – входная часть подготовлена под пайку, на выходе внутренняя резьба 1/2"

Трубка WSK имеет с обеих сторон наружную резьбу.

\* Возможна поставка защитных трубок других типоразмеров!